



IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL

☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
11028727

HOJA N°

DATOS
GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION

Barrio QUITO

CALLE AV. 12 Y CALLE 8 Y 7

N°

10 3/ QUITO AV. 12 Y CALLE 8 Y 7

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE

11 ☐ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE

- 1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☐ POR CALLE
5 ☒ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

SEÑALAR SOLO EL DE
BANCOS DE JERONIMO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE
LA CALZADA

- 1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

- 1 ☒ NO TIENE
2 ☐ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

- 1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO
PUBLICO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ INCANDESCENTE
3 ☐ DE SODIO O MERCURIO

DESARROLLAR CON RELACION
A LA PASANTE DE LA
VIA DE ACCESO

19 SOBRE LA PASANTE
BAJO LA PASANTE

☒ 00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

21 DESAGUES

1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

SIN DECIMALES
00052

24 PERIMETRO

31

25 LONGITUD DEL FRENTE

5


26 NUMERO DE ESQUINAS

1

AVLULO DEL LOTE
(sin centavos)

00000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación
con edificación

1 ☐
2 ☒

28 NUMERO DE BLOQUES
TERMINADOS

4

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

29 sin uso
otro uso

1 ☐
2 ☐
3 ☐

30 NUMERO DE BLOQUES
EN CONSTRUCCION

1

31 otro uso
necesario

1 ☐
2 ☐
3 ☐

32 TOTAL DE BLOQUES

4

OBSERVACIONES

2m. portel y a udado

KRABIB - CINTHIA - JABETH

UNION DE SOCIEDAD

1		UN SOLO PROPIETARIO
2		HERENCIA INDIVISA
3		VARIOS PROPIETARIOS

100

VERALES		ELECTRICIDAD			EQUIPO ESPECIAL		ESTADO DE CONSERVACION GENERAL				AAO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION	
UA	empotradas	no tiene	sobrepuestas	simpotradas	no tiene	bien de 2º orden	bien de 1º orden	buena	regular	mal	ruin	
1	3			☒	1	2	3	☒	1	2	3	1
2	☒			☒	1	2	3	☒	1	2	3	1
3					1	2	3		1	2	3	1
4					1	2	3		1	2	3	1
5					1	2	3		1	2	3	1
6					1	2	3		1	2	3	1
7					1	2	3		1	2	3	1
8					1	2	3		1	2	3	1
9					1	2	3		1	2	3	1
10					1	2	3		1	2	3	1
11					1	2	3		1	2	3	1
12					1	2	3		1	2	3	1
13					1	2	3		1	2	3	1
14					1	2	3		1	2	3	1
15					1	2	3		1	2	3	1
16					1	2	3		1	2	3	1
17					1	2	3		1	2	3	1
18					1	2	3		1	2	3	1
19					1	2	3		1	2	3	1
20					1	2	3		1	2	3	1
21					1	2	3		1	2	3	1
22					1	2	3		1	2	3	1
23					1	2	3		1	2	3	1
24					1	2	3		1	2	3	1
25					1	2	3		1	2	3	1
26					1	2	3		1	2	3	1
27					1	2	3		1	2	3	1

REVOLUTIONS