

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 0 2 8 9 0 9 0 0

LOCALIDAD SECTOR MANZANA LOTE FRENTE HORIZONTAL

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio 5/NOVIEMBRE
solle AVENIDA 13
NO 7-25

10 AVENIDA 13 # 925
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐ 0.2 METROS
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE
21 DESAGÜES
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

14 ACERA
1 ☒ NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

23 AREA
sin decimales
00159

16 ALCANTARILLADO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

24 PERIMETRO
sin decimales
0054

17 ENERGIA ELECTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA


25 LONGITUD DEL FRENTE
sin decimales
0013

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

26 NUMERO DE ESQUINAS
sin decimales
0

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)
sin decimales
00000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación
con edificación
1 ☐
2 ☒

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
01

28 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
sin uso
1 ☐
2 ☒ el mismo que la construcción
3 ☐ otro uso

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
00

29 otro uso
nombre código
01

32 TOTAL DE BLOQUES
01

Observaciones
Construcción de un 20 bloques

KARINA - GIANINA - JAVIERA

DATOS DEL PROPIETARIO

MODO DE PROPIEDAD		TENENCIA DE LA PROPIEDAD			
1	☐	1	☐	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO	
2	☒	2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL	
3	☐	3	☐	EN ARRIENDO TOTAL	
	☐	4	☒	OTRO (ESPECIFIQUE)	
				Ocupacion de terceros	

[illegible]

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)		
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION		
EVENTAMIENTO 05-08-85		NOMBRE DEL EMPADRONADOR Rosa Quirio Renteria
FECHA 05-08-85		FIRMA 
NOMBRE DEL SUPERVISOR Fullin Encarnación		FIRMA 
NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO Jose' Matute		FIRMA 
NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA Silvia Desrosiere		FIRMA 
FECHA 23-11-11-85		FECHA 11-9-85
OBSERVACIONES: Sin Htulo de propiedad por q es vivienda colectiva		