

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTÁ BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL **1029237000**

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO
ANULAR CODIGO 21
Por UNIFICACIÓN

DATOS GENERALES
☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
☐ ZONA HOMOGÉNEA
☐ ZONA SEGURIDAD VALOR

DIRECCIÓN: barrio **Cule**
calle **7**

10 CALLE **7**
CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE **11** **1** NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE
☒ LOTE INTERIOR
☐ POR PASAJE PEATONAL
☐ POR PASAJE VEHICULAR
☐ POR CALLE
☐ POR AVENIDA
☐ POR EL MALCÓN
☐ POR LA PLANA

19 SOBRELA RASANTE + ☐ METROS
BAJO LA RASANTE ☐ METROS
DESNIVEL CON RELACIÓN A LA RASANTE DE LA VÍA DE ACCESO

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
☐ TIERRA
☐ LASTRE
☐ PIEDRA DE RIO
☐ ADOQUIN
☒ ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA
☐ NO TIENE
☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

15 AGUA POTABLE
☐ NO EXISTE
☒ SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
☐ NO EXISTE
☒ SI EXISTE

17 ENERGÍA ELÉCTRICA
☐ NO EXISTE
☒ SI EXISTE RED AÉREA
☐ SI EXISTE RED SUBTERRÁNEA

18 ALUMBRADO PÚBLICO
☐ NO EXISTE
☒ INCANDESCENTE
☐ DE SODIO O MERCURIO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
☒ NO EXISTE
☐ SI EXISTE

21 DESAGÜES
☒ NO EXISTE
☐ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
☒ NO EXISTE
☐ SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA SIN DECIMALES **00117** **27**

24 PERIMETRO **0058** **21**

25 LONGITUD DEL FRENTE **0028,50** **05**

26 NÚMERO DE ESQUINAS ☐

AVALÚO DEL LOTE (en centavos)


FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

27 sin edificación ☒ con edificación ☒ **30** NÚMERO DE BLOQUES TERMINADOS **-1**

USO DEL AREA SIN EDIFICACIÓN

28 sin uso ☒ al mismo que en la construcción ☒ **31** NÚMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCIÓN **+**

29 otro uso ☐ nombre código **32** TOTAL DE BLOQUES **1**



Observaciones:
N. Inscripción:
Se unificó con 39491
quechanda 1029237
AUT. PPVV
08/feb/05

Calif.
DETALLE DE DATOS DE
LA CONSTRUCCIÓN
300/11

TENENCIA DE LA PROPIEDAD

1	OCCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	EN ARRIENDO PARCIAL
3	EN ARRIENDO TOTAL
4	OTRO (ESPECIFIQUE)

1	UN SOLO PROPIETARIO
2	HERENCIA INDIVISA
3	VARIOS PROPIETARIOS

PERSONERIA
N.T.C.

APellidos

NOMBRES

NOMBRES	
17	17

CÉDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.

PIEDAD	fecha
--------	-------

Castro y Mario Reyes

Wiss Lucas Castro y Mari's eyes

wis 2

2

2	EN ARRIENDO PARCIAL
3	EN ARRIENDO TOTAL

1	UN SOLO PROPIETARIO
2	HERENCIA INDIVISA

[illegible][illegible]

☐ cópias

4	OTRO (ESPECIFICO)
---	-------------------

3	VARIOS PROPIETARIOS
---	---------------------

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA POR CADA RUBRO DE OBRA)

[illegible]

VALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)

AVALUO DE LA PROPIEDAD
(SIN CENTAVOS)
VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA
CONSTRUCCION

Levantamiento
06-VI-2000

FECHA

Twice Question 11

NOMBRE DEL SUPERVISOR

FECHA

1000

observacionales.

UNIVERSITY OF ALABAMA

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL 11029232000

HOJA N° 19-501

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: DORTO
CALLE 3 y 4A - 13

N° 5/N

10 CALLE 7 AVE 13 SW
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 0 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
00 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

SERVICIOS DEL LOTE

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

21 DESAGÜES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

14 ACERA
1 NO TIENE ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
2 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

23 AREA
00063 SIN DECIMALES

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

24 PERIMETRO
0032

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

25 LONGITUD DEL FRENTE
0000

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE INCANDESCENTE
2 DE SODIO O MERCURIO
3

AVLULO DEL LOTE (sin centavos)

00000000

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación
1 NO EXISTE
2 CON EDIFICACION
01


USO DEL AREA SIN EDIFICACION
1 SIN USO
2 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
00

28 el mismo que la construcción
1 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
00

29 otro uso
1 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
01

observaciones

Se van a edificar 3 bloques con el código 31. P.P. 1981. 08/05/05
Date 12-03-18
Firma (Firma)



DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DEL PROPIETARIO		NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	FECHA DE EMISIÓN	TÍTULO DE PROPIEDAD	FECHA DE EMISIÓN
PERSONERÍA	APellidos	LUCA S. CASTRO	13052632-9	10-13-14	PRIMERA	1948
					PRIMERA	780410

1	2	3	4
UN SOLO PROPIETARIO	UN SOLO PROPIETARIO	UN SOLO PROPIETARIO	UN SOLO PROPIETARIO
HERENCIA INDIVISA	HERENCIA INDIVISA	HERENCIA INDIVISA	HERENCIA INDIVISA
VARIOS PROPIETARIOS	VARIOS PROPIETARIOS	VARIOS PROPIETARIOS	VARIOS PROPIETARIOS

1	2	3	4
EN ARRIENDO PARCIAL	EN ARRIENDO PARCIAL	EN ARRIENDO PARCIAL	EN ARRIENDO PARCIAL
EN ARRIENDO TOTAL	EN ARRIENDO TOTAL	EN ARRIENDO TOTAL	EN ARRIENDO TOTAL
OTRO (ESPECIFIQUE)	OTRO (ESPECIFIQUE)	OTRO (ESPECIFIQUE)	OTRO (ESPECIFIQUE)

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN

[illegible][illegible]