

Figure 1

A hand-drawn map on graph paper showing a proposed road layout. The map includes a vertical road labeled "CROQUIS" on the left, a horizontal road labeled "RUE DE LA VILLE" at the top, and a vertical road labeled "RUE DE LA GARE" on the right. A shaded rectangular area is located in the lower-left quadrant, with a small square labeled "R" inside it. A horizontal line segment is labeled "100" and a vertical line segment is labeled "150".

FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE		(30) NÚMERO DE BLOQUES TERMINADOS		(31) NÚMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCIÓN	(32) TOTAL DE BLOQUES
(33)	uso edificación 1 ☐	uso edificación 2 ☒	(34)	(35)	(36)
USO DEL ÁREA SIN EDIFICACIÓN					
(37)	sin uso 1 ☐	el terreno que en la construcción 2 ☒	(38)	(39)	(40)
(41)	otro uso 3 ☐	(42)	(43)	(44)	(45)
(46)		(47)		(48)	
(49)		(50)		(51)	
(52)		(53)		(54)	
(55)		(56)		(57)	
(58)		(59)		(60)	
(61)		(62)		(63)	
(64)		(65)		(66)	
(67)		(68)		(69)	
(70)		(71)		(72)	
(73)		(74)		(75)	
(76)		(77)		(78)	
(79)		(80)		(81)	
(82)		(83)		(84)	
(85)		(86)		(87)	
(88)		(89)		(90)	
(91)		(92)		(93)	
(94)		(95)		(96)	
(97)		(98)		(99)	
(100)		(101)		(102)	
(103)		(104)		(105)	
(106)		(107)		(108)	
(109)		(110)		(111)	
(112)		(113)		(114)	
(115)		(116)		(117)	
(118)		(119)		(120)	
(121)		(122)		(123)	
(124)		(125)		(126)	
(127)		(128)		(129)	
(130)		(131)		(132)	
(133)		(134)		(135)	
(136)		(137)		(138)	
(139)		(140)		(141)	
(142)		(143)		(144)	
(145)		(146)		(147)	
(148)		(149)		(150)	
(151)		(152)		(153)	
(154)		(155)		(156)	
(157)		(158)		(159)	
(160)		(161)		(162)	
(163)		(164)		(165)	
(166)		(167)		(168)	
(169)		(170)		(171)	
(172)		(173)		(174)	
(175)		(176)		(177)	
(178)		(179)		(180)	
(181)		(182)		(183)	
(184)		(185)		(186)	
(187)		(188)		(189)	
(190)		(191)		(192)	
(193)		(194)		(195)	
(196)		(197)		(198)	
(199)		(200)		(201)	
(202)		(203)		(204)	
(205)		(206)		(207)	
(208)		(209)		(210)	
(211)		(212)		(213)	
(214)		(215)		(216)	
(217)		(218)		(219)	
(220)		(221)		(222)	
(223)		(224)		(225)	
(226)					

observaciones:
 1.500 (ave SS 63044)
 95 10 of 2083501
 SS 16-17-22 May 2000

MODO DE PROPIEDAD		TENENCIA DE LA PROPIEDAD		DATOS DEL PROPIETARIO						
1	☒ UNICOL PROPIETARIO	1	☒ SOLA SOLA: INDICAR	PERSONERIA	APellidos	Nombres	(EQUILADE) IDENTIDAD O R.U.C.	Matrícula	TÍTULO DE PROPIEDAD	50798
2	☐ FENECIA IND. VISA	2	☐ FENECIA IND. VISA	2	☐ FENECIA IND. VISA	2	☐ FENECIA IND. VISA	2	2	2
3	☐ VARIOS PROPIETARIOS	3	☐ VARIOS PROPIETARIOS	3	☐ VARIOS PROPIETARIOS	3	☐ VARIOS PROPIETARIOS	3	3	3
				4	☐ OTRO (ESPECIFICAR)	4	☐ OTRO (ESPECIFICAR)	4	4	4
				CÓDIGO	☐					

BAIUS DE LA CONSTRUCCION
(SOLO BLOQUES TERMINADOS)

		N° DEL BLOQUE	N° DEL PISO	AREA DEL PISO	
		68	30		
ESTRUCTURA					
		calle	madera	ladrillo o piedra	hormigón metal
		1	2	3	4
PAREDES					
		pó lamp	calle	madera o lata	arquitectónico (fachada)
		1	2	3	4
		ladrillo común	ladrillo industrial (bloque)	ladrillo modular (bloque)	
		1	2	3	4
ENTRERO INFERIOR O CONTRAPISO					
		tierra	madera	ladrillo	gredin
		1	2	3	4
		hormigón			
		1	2	3	4
PISO					
		tierra	madera o encofrado simple o granito fundido	baldosa	parquetomayólica
		1	2	3	4
		alfombra	mármol/marmolina		
		1	2	3	4
ENTRERO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA					
		calle	calle (peaje)	madera	zinc
		1	2	3	4
		tubo de cemento	hormigón	leja	
		1	2	3	4
TUBOS					
		si tiene	no tiene		
		1	2		
VENTANAS					
		no tiene	calle	ladrillo o lata	madera y vidrio
		1	2	3	4
		bloque ornamental	madera tipo chapa o hierro	aluminio	madera fina
		1	2	3	4
		elemento color			
		1	2	3	4
AGUA					
		no tiene	sobrepuestas	empotradas	
		1	2	3	
ELECTRICIDAD					
		no tiene	sobrepuestas	empotradas	
		1	2	3	
EQUIPO ESPECIAL					
		no tiene	línea de 2º orden	línea de 1º orden	
		1	2	3	
ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL					
		bueno	regio	mal	ruina
		1	2	3	4
AÑO DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN					
		1	2	3	4

[illegible]

DIRECCION DE
AVALÚOS, CATASTRO
Y REGISTROS G.A.D.



FECHA DE INGRESO:

FECHA DE ENTREGA:

CLAVE CATASTRAL:

2-08-35-11

NOMBRES Y/O RAZÓN

Nelson Colón Beltrán

CÉDULA DE I. Y/O RUC.

CELULAR - TFNO:

RUBROS

IMPUESTO PRINCIPAL:

SOLAR NO EDIFICADO

CONTRIBUCIÓN MEJORAS

TASA DE SEGURIDAD

TIPO DE TRAMITE:

Trámite Catastrario

INFORME DEL INSPECTOR:

FIRMA DEL USUARIO

Se verificó Contracción de M² - Cobertura de
Extensión Metálica con un Área de 66,00 m² (Cobertura)

Pago Prestios

FIRMA DEL INSPECTOR

FECHA: 01/07/2011

INFORME TÉCNICO:

INFORME DE APROBACIÓN.

FIRMA DEL TÉCNICO

FECHA: