

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION


ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL		☒ NO ☐ SI	
CLAVE CATASTRAL		HOJA N° <u>H2-H8</u>	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 0 3 0 6 1 2 0 0 0		DIRECCION: barrio <u>PUQUES</u> calle <u>AVE 21</u> N° <u>13-22</u>	
DATOS GENERALES 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO 8 ☐ ZONA HOMOGENEA 9 ☒ ZONA SEGUN VALOR			
10 <u>AVENIDA 21</u> # <u>1372</u> CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)			

DATOS DEL LOTE

FRENTE		11 ☐ 1	NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE
1 ☐ LOTE INTERIOR 2 ☐ POR PASAJE PEATONAL 3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR 4 ☒ POR CALLE 5 ☐ POR AVENIDA 6 ☐ POR EL MALECON 7 ☐ POR LA PLAYA		DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO 19 ☒ SOBRE LA RASANTE <u>00</u> METROS BAJO LA RASANTE <u>00</u> METROS	
CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL		SERVICIOS DEL LOTE	
13 MATERIAL DE LA CALZADA 1 ☐ TIERRA 2 ☐ LASTRE 3 ☐ PIEDRA DE RIO 4 ☐ ADOQUIN 5 ☒ ASFALTO O CEMENTO		20 AGUA POTABLE 1 ☐ NO EXISTE 2 ☒ SI EXISTE	
14 ACERA 1 ☒ NO TIENE 2 ☐ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO 3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA		21 DESAGÜES 1 ☐ NO EXISTE 2 ☒ SI EXISTE	
REDES PUBLICAS EN LA VIA		ELECTRICIDAD 1 ☐ NO EXISTE 2 ☒ SI EXISTE	
15 AGUA POTABLE 1 ☒ NO EXISTE 2 ☐ SI EXISTE		CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE	
16 ALCANTARILLADO 1 ☒ NO EXISTE 2 ☐ SI EXISTE		23 AREA SIN DECIMALES <u>00198</u>	
17 ENERGIA ELECTRICA 1 ☐ NO EXISTE 2 ☒ SI EXISTE RED AEREA 3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA		24 PERIMETRO <u>0057</u>	
18 ALUMBRADO PUBLICO 1 ☐ NO EXISTE 2 ☒ INCANDESCENTE 3 ☐ DE SODIO O MERCURIO		25 LONGTUD DEL FRENTE <u>00113</u>	
		26 NUMERO DE ESQUINAS <u>0</u>	
		AVALUO DEL LOTE (sin centavos) <u>44000</u>	

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación 1 ☐ con edificación 2 ☒		29 numero de bloques terminados <u>01</u>	
USO DEL AREA SIN EDIFICACION 1 ☐ 2 ☒ si mismo que la construcción 3 ☐ otro uso		30 numero de bloques en construcción <u>00</u>	
31 otro uso nombre <u> </u> código <u> </u>		32 TOTAL DE BLOQUES <u>01</u>	



observaciones

113500.448,00
 811.468,00
 12/03/98
 Víctor - Manuel

DATOS DEL PROPIETARIO

1	☒	2	☐	3	☐	4	☐
TENENCIA DE LA PROPIEDAD							
OCUPA SOLO EL PROPIETARIO							
EN ARRIENDO PARCIAL							
EN ARRIENDO TOTAL							
OTRO (ESPECIFIQUE) _____							

1	X	UN SOLO PROPIETARIO
2		HERENCIA INDIVISA
3		VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																																																																																	
ESTRUCTURA			PAREDES			ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO			PISO			ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA						TUM-BADOS			VENTANAS						AGUA			ELECTRICIDAD			EQUIPO ESPECIAL																																																																																																																							
caña	madera	lodillo o piedra	hormigon-mezcl	no tiene	caña	madera o lata	enquinchado (dobaque)	lodillo comun	lodillo industrial o bloque	tabique maderero	tierra	madera	ladrillo	piedra	hormigon	tierra	madera o enlramentado	vinyl o granito fundido	balda	parquet o moqueta	alfombra	marmol marmolero	caña	code (paja)	madera	zinc	ruberoid	asbesto cemento	hormigon	teja	no tiene	si tiene	caña	tablero o lata	madera y vidrio	bloque ornamental	madera tipo chozas o hierro	aluminio	madera fina	aluminio de color	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	tiene de 2.º orden	tiene de 1.º orden	buena	regular	mala	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																					

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)		AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS)	
1	1	1	1
7	7	3	3
6	6	7	7
4	4	2	2
4	4	4	4
8	8	8	8
levantamiento 03-08-1983 FECHA		01-08-83 FECHA	
ELISIO LUPO ESPINOZA NOMBRE DEL EMPADRONADOR		LOS LOPEZ NOMBRE DEL SUPERVISOR	
 FIRMA		 FIRMA	
20-04-86 FECHA		29-08-84 FECHA	
Jose Molina NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO		Mariano Vera NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	
 FIRMA		 FIRMA	
observaciones: DO SE ACUERDA TITULO DE PROPIEDAD.			