

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 0 3 0 8 0 3 0 0 0

HOJA N°

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION:

barrio _____
calle Avenida 22

N°

COORDINAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

10 A V E N I D A 2 2

DATOS DEL LOTE

FRENTES

- 11 ☐ 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE

MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

- 1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☐ POR CALLE
5 ☒ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA

- 1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

- 1 ☐ NO TIENE
2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE

+ 1 0 0 METROS
BAJO LA RASANTE

DESIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

21 DESAGUES

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

SIN DECIMALES
0 0 1 6 2

24 PERIMETRO

0 0 6 4

25 LONGITUD DEL FRENTE

0 0 0 7


26 NUMERO DE ESQUINAS

0

AVALLUO DEL LOTE (en centavos)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

SIN EDIFICACION

1 ☐

CON EDIFICACION

2 ☒

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

1 ☐

OTRO USO

2 ☐

OTRO USO

3 ☐

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

0 1

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

0 0

32 TOTAL DE BLOQUES

0 1

OBSERVACIONES:

No existe ficha de lote #03.
Hay una desambración de este lote con propietarios diferentes.
Eliabeth
27-02-97

AVALUO TOTAL DE LA PROPIEDAD (sin centavos)						AVALUO DE LA PROPIEDAD (sin centavos)						VALOR DEL LOTE MAS ...					
7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	.	
levantamiento																	
FECHA						NOMBRE DEL EMPADRONADOR						FIRMA					
FECHA						NOMBRE DEL SUPERVISOR						FIRMA					
Observaciones																	

AREA TOTAL

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO
ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

11030803000

HOJA N° H-17

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☒ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio 5/NOVARE

colle AVENIDA 22

N° 5h

10 407210422 #5/12
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 ☐ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☒ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

- 1 ☒ NO TIENE
2 ☐ ENCEMENTADO O
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

- 1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

- 19 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐ 00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

- 20 AGUA POTABLE
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

- 21 DESAGUES
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

- 22 ELECTRICIDAD
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 AREA
sin decimales
00175

- 24 PERIMETRO
sin decimales
0064


- 25 LONGITUD DEL FRENTE
sin decimales
0007

- 26 NUMERO DE ESQUINAS
sin decimales
0

AVAUO DEL LOTE (sin centavos)

0000000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 sin edificación ☐
con edificación ☒

28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

01

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

- sin uso ☐
si mismo que la construcción ☒

29 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

00

otro uso

- 30 TOTAL DE BLOQUES

01

- 31 otro uso
nombre código
5110

Observaciones

Teléfono documento

31-08-95

31-08-95

31-08-95

31-08-95

VIENÉ DE OTRA FICHA

DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DEL PROPIETARIO															
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	NOTARÍA	TITULO DE PROPIEDAD	FOLIO									
	DELGADO PALMA	MANUEL EULOGIO	130047000-0												
	HOLINA PALMA	MARIA IDA	130047572-8	1	2-02/76										
CODIGO	DELGADO	PALMA	MANUEL	EULOGIO											

1						1	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2						2	EN ARRIENDO PARCIAL
3						3	EN ARRIENDO TOTAL
4					X	4	OTRO (ESPECIFIQUE)

VACIO

1	UN SOLO PROPIETARIO
2	HERENCIA INDIVISA
3	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

1. MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA

[illegible]

observaciones: DESCONOCEN AL PROFESOR
TARIO, NO HAY NINGUN DATO

	AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)	levantamiento 1-08-85 FECHA	CARLOS MURILLO NOMBRE DEL EMPADRONADOR	<i>Carlos Murillo</i> FIRMA	30-0111-85 FECHA	José Mañute NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	<i>J Mañute</i> FIRMA
	AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION	01-08-85 FECHA	EDU PARRINO NOMBRE DEL SUPERVISOR	<i>Edu Parrino</i> FIRMA	<i>M. J. J. J.</i> FECHA	<i>Superso Vera</i> NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	<i>Superso</i> FIRMA