

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

11030874000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N: 4712

DATOS GENERALES

- 7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO ☐ 1
8 ZONA HOMOGENEA ☐ 6
9 ZONA SEGUN VALOR ☐ 2

DIRECCION: barrio SINCHIBE

colle AVENIDA 23

N: 511

10 DVEA10A23 #C1W

MODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 12 ACCESO AL LOTE
- 1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE ☒ 1
BAJO LA RASANTE ☐ 00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 13 MATERIAL DE LA CALZADA
- 1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

- 20 AGUA POTABLE
- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
- 21 DESAGUES
- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

- 14 ACERA
- 1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

- 22 ELECTRICIDAD
- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

- 23 AREA
- SIN DECIMALES 0195

- 16 ALCANTARILLADO
- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

- 24 PERIMETRO
- 1 67

- 17 ENERGIA ELECTRICA
- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA


- 25 LONGTUD DEL FRENTE
- 1 0008

- 18 ALUMBRADO PUBLICO
- 1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

26 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

1 1

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 sin edificación ☐ 1
con edificación ☒ 2

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

1 01

- 28 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
- 1 sin uso ☐
2 si mismo que la construcción ☒
3 otro uso ☐

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

1 00

29 TOTAL DE BLOQUES

1 01

OBSERVACIONES

Correcciones en el area de construcción. En la actualidad existe una vivienda de 2 plantas. Aluefth 23-02-92

observaciones: OK