

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

ESTA BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

HOJA N°

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
1 0 3 0 9 1 4

DIRECCIÓN:

barrio

calle

Av. 24 ca. 13

N°

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGÚN CALIDAD DEL SUELO
- 8 ☐ ZONA HOMOGÉNEA
- 9 ☐ ZONA SEGÚN VALOR

10 ☐ CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTEROS

- 11 ☐ NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

DESARROLLO CON RELACIÓN A LA RASANTE DE LA VÍA

LOTE INTERIOR

- 1 ☐ POR PASAJE PEATONAL
- 2 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
- 3 ☐ POR CALLE
- 4 ☒ POR AVENIDA
- 5 ☐ POR EL MALECON
- 6 ☐ POR LA PLAYA
- 7 ☐

MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUÍA

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

- 1 ☐ TIERRA
- 2 ☐ LASTRE
- 3 ☐ PIEDRA DE RÍO
- 4 ☐ ADOPCIÓN
- 5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

13 MATERIAL DE LA CALZADA

- 14 ☐ ACERA
- 1 ☐ NO TIENE
- 2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RÍO
- 3 ☐ DE ADOPCIÓN O BALDOSA

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

- 15 ☐ AGUA POTABLE
- 1 ☐ NO EXISTE
- 2 ☒ SI EXISTE

- 16 ☐ ALCANTARILLADO
- 1 ☐ NO EXISTE
- 2 ☒ SI EXISTE

- 17 ☐ ENERGÍA ELÉCTRICA
- 1 ☐ NO EXISTE
- 2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
- 3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO

- 1 ☐ NO EXISTE
- 2 ☐ INCANDESCENTE
- 3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

SOBRE LA RASANTE

BAJO LA RASANTE

+ METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
- 2 ☒ SI EXISTE

21 DESAGÜES

- 1 ☐ NO EXISTE
- 2 ☒ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

- 1 ☐ NO EXISTE
- 2 ☒ SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

SIN DECIMALES

23 ÁREA

1 5 1 20

24 PERÍMETRO

6 1 1

25 LONGITUD DEL FRENTE

6

26 NÚMERO DE ESQUINAS

0

AVALÚO DEL LOTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

- 27 ☐ sin edificación
- 1 ☐ con edificación
- 2 ☒

NÚMERO DE BLOQUES

0 0

USO DEL ÁREA SIN EDIFICACIÓN

sin uso

1 ☐

28 el mismo que en la construcción

2 ☒

otro uso

3 ☐

otro uso

3 ☐


32 TOTAL DE BLOQUES

0 0

observaciones:

se actualiza área const. vivienda
Julio 20/2022 Luis V.

CROQUIS



Lote 6-18/98

CON STRUCCION

CASA TITULO 1400

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION


[illegible]

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27) sin edificación con edificación	1 ☐ 2 ☒
28) USO DEL AREA SIN EDIFICACION sin uso el mismo que la construcción otro uso	1 ☐ 2 ☒ 3 ☐
29) OTRO USO nombre _____ código	30) NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 01
31) NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 00	32) TOTAL DE BLOQUES 01

Observaciones

NO existe construcción



DATOS DEL PROPIETARIO

	☐	☐	OCCUPA SOLO EL PROPIETARIO
1	☒	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
2	☐	☐	EN ARRIENDO TOTAL
3	☐	☐	OTRO (ESPECIFIQUE) _____
4	☐	☐	

1	UN SOLO PROPIETARIO
2	HERENCIA INDIVISA
3	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

(MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)
 AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS)
 VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION

levantamiento 1-08-85	FECHA	NOMBRE DEL EMPADRONADOR piñero zambrano	FIRMA 
1-08-85	FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR IAO zambrano	FIRMA

17-VIII-85	FECHA	Losé Meluto	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA
	FECHA		NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	FIRMA

observaciones: No puedo obtener más datos de los propietarios por no encontrar en el país.