

REFERENCIA Y DATOS DE LOCALIZACION

NO ☒ SI ☐
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 1 0 3 0 9 2 5 0 0 0 0

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO
HOJA N° 1-7

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO ☒ 1
8 ZONA HOMOGENEA ☒ 5
9 ZONA SEGUN VALOR ☒ 1/2

DIRECCION: Barrio Hospital
Calle 13 Avenida 24
N° 5/2

10 CALLE 13 AVENIDA 24 5/2
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE
12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRELASASANTE ☒ 0 0 METROS
BAJOLA RASANTE ☐
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE
21 DESAGÜES
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

14 ACERA
1 ☒ NO TIENE
2 ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

23 AREA
SIN DECIMALES
00068

16 ALCANTARILLADO
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

24 PERIMETRO
0034

17 ENERGIA ELECTRICA
1 ☒ NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA


25 LONGTUD DEL FRENTE
0019

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

26 NUMERO DE ESQUINAS
1
AVALUO DEL LOTE (sin centavos)
1000000
10/10/2014

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación ☐ con edificación ☒
28 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
sin uso ☐ 1
si mismo que lo construcción ☒ 2
otro uso ☐ 3
otro uso ☐
29 TOTAL DE BLOQUES
01
30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
01
31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
00
32 nombre de la propiedad o cobrado
33 fecha de la propiedad o cobrado
34 nombre del propietario o cobrado
35 fecha de la propiedad o cobrado



Observaciones
11011.708,20
1606.898,40
Desmembración
funciona en medio el
nombre de la propiedad o
cobrado
Eusebio 21-02-92

DATOS DEL PROPIETARIO

MOD. DE PROPIEDAD UN SOLO PROPIETARIO HERENCIA INDIVISA VARIOS PROPIETARIOS	1				
	2				
	3			X	
	4				

TENENCIA DE LA PROPIEDAD OCUPA SOLO EL PROPIETARIO EN ARRIENDO PARCIAL EN ARRIENDO TOTAL OTRO (ESPECIFIQUE)	1				
	2				
	3			X	
	4				

DATOS DEL PROPIETARIO												
PERSONERIA	APELLIDOS		NOMBRE		CEDULA DE IDENTIDAD O RUC					notaría		
	Barra Delgado Blanca											
	B A R R A		D E L G A D O		B L A N C A							
codigo	7											

DATOS DE LA CONSTRUCCION

MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										EQUIPO ESPECIAL				ESTADO DE CONSERVACION GENERAL				AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ESTRUCTURA			PAREDES			ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO			PISO			ENTREPISO SUPERIOR, TECHO O CUBIERTA			TUMBA		VENTANAS			AGUA			ELECTRICIDAD			EQUIPO ESPECIAL			ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
caña	madera	ladrillo o piedra	no tiene	caña	madera o lata	enlucido (bahareque)	ladrillo comun	ladrillo industrial o bloque	tierra	madera o enlucido	vinil o granito	balda	parquet o moqueta	alfombra	marmol o mármoles	caña	code (paja)	madera	zinc	ruberoid	gastemto	normigon	tejo	no tiene	si tiene	caña	tablero o lata	madera y vidrio	biomaterial	madera tipo	aluminio	madera fina	aluminio de color	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	tiene de 1º orden	tiene de 2º orden	Buena	regular	Mal	ruina																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384

observaciones: Cobulio y Arroyo de Guadalupe en
se puede obtener por sus circunstancias en el
por la observación.

levantamiento	FECHA	NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA
1-8-85		MICOLA ZAMBRANO		12-III-85	José Mañute	
1-8-85		IDO ZAMBRANO		25-IV-85	Manoche Duro	Manoche

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																				
AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS) <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																													
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																													
VALOR DEL LOTE MAS																													



MUNICIPIO DE MATIA
CATASTRO URBANO

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Qconuipplan
SISTEMAS DE PLANIFICACION E. U. S. A.

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL
1030925

FOLIA Nº

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: HOSPITAL
CALLE: 13 y av. 24

Nº

10 CH22E13YAV24
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE 11 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 9 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAD. PEATONAL
3 POR PASAD. VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

- 18 SOBRE LA RASANTE ☒ 00 METROS
BAJO LA RASANTE ☐
SERVICIOS DEL LOTE

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

- 20 AGUA POTABLE
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE
21 DESAGUES
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 14 ACEREA
1 ☐ NO TIENE
2 ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

- 22 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

MEDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- 15 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 23 SIN DECORACION
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 16 ALCANTARILLADO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 24 PERIMETRO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 17 ENERGIA ELECTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☒ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 25 LONGITUD DEL FRENTE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 18 ALUMBRADO PUBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 26 VALUO DEL LOTE (en centavos)
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 SIN EDIFICACION
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 29 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 31 OTRO USO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 32 TOTAL DE BLOQUES
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

OBSERVACIONES

CLAVE NUEVA
OCT. 22/96

Esta foto es una copia
puede q' no aparezca el
nombre q' esta en esta
foto.
Elinabith - 21-02-99

