

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 0 3 1 1 1 0 0 0 0

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 48

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☒ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio

00110 # 12
Dve # 16.

N° 5/10.

10 AVENIDA MA Y CALLE 12 SW
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 12 ACCESO AL LOTE
1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☒ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

- 14 ACERA
1 ☐ NO TIENE
2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE
16 ALCANTARILLADO
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE
17 ENERGIA ELECTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ALUMBRADO PUBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRES LA RASANTE
+ ☒ 06 METROS
BAJO LA RASANTE - ☐

SERVICIOS DEL LOTE

- 20 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 21 DESAGÜES
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 22 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE


CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 AREA SIN DECIMALES 00158
24 PERIMETRO 0051
25 LONGITUD DEL FRENTE 0626
26 NUMERO DE ESQUINAS 1

AVLUD DEL LOTE (sin centavos)

0000000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 sin edificación con edificación
1 ☐
2 ☒

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

- 28 sin uso el mismo que la construcción
1 ☐
2 ☒

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 00

otro uso

32 TOTAL DE BLOQUES 01

29 otro uso nombre código

Observaciones
24-02-97.

ESTA CONSTRUCCION
PERO SE ESTA
ACERANDO

H.A.S.

DATOS DEL PROPIETARIO

1	☒	TENENCIA DE LA PROPIEDAD
2	☐	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
3	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
4	☒	EN ARRIENDO TOTAL
		OTRO (ESPECIFIQUE)

ALCABALA

MODO DE PROPIEDAD	
1	☒ UN SOLO PROPIETARIO
2	☐ HERENCIA INDIVISA
3	☐ VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)						
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION						

levantamiento
04/08/85

NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FIRMA	FECHA
Tomas Pomarino	[Firma]	14-08-85

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA	FECHA
Eduardo Marino	[Firma]	29-10-85

NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA
Miguel Leon D.	[Firma]

NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	FIRMA
Mariano Vera	[Firma]

observaciones:

SE hizo el levantamiento de la zona para ver si era posible construir en ella una casa de 2 dormitorios y un baño.