

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTÁ BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
1 0 3 1 3 1 3

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N°

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGÉNEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCIÓN:

barrio
calle 13 y 12 B.O. 13

N°

10 ☐ CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

11 ☐ NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☐ POR CALLE
5 ☒ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

12 ☐ MARCAN SOL O EL DE MAYOR LEJANÍA

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

- 1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASPHALTO O CEMENTO

- 14 ☐ ADERA
1 ☐ NO TIENE
2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DERO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

- 15 ☐ AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 16 ☐ ALCANTARILLADO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 17 ☐ ENERGÍA ELÉCTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ☐ ALUMBRADO PÚBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

19 ☐ SOBRE LA RASANTE
+ ☐ METROS
DESNIVEL CON RELACIÓN A LA RASANTE DE LA VÍA DE ACCESO

BAJO LA RASANTE

SERVICIOS DEL LOTE

- 20 ☐ AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 21 ☐ DESAGÜES
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 22 ☐ ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 ☐ AREA
SIN DECIMALES
6 5


- 24 ☐ PERIMETRO
3 6

- 25 ☐ LONGTUD DEL FRENTE
5

- 26 ☐ NÚMERO DE ESQUINAS
0

27 ☐ VALUO DEL LOTE (en centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

- 27 ☐ sin edificación
2 ☒ con edificación

- 30 ☐ NÚMERO DE BLOQUES TERMINADOS
0 1

USO DEL AREA SIN EDIFICACIÓN

- 28 ☐ sin uso
2 ☒ el mismo que en la construcción
3 ☐ otro uso

- 31 ☐ NÚMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCIÓN
1

- 29 ☐ otro uso
nombre
código

- 32 ☐ TOTAL DE BLOQUES
0 1

observaciones:

	1	2	3
MODO DE PROPIEDAD	UNSOLO PROPIETARIO	HERENCIA INDIVISA	VARIOS PROPIETARIOS

PERSONERÍA	
------------	--

1	UN SOLO PROPIETARIO
2	HERENCIA INDIVISA
3	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

[illegible]

AVALÚO TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN (SIN CENTAVOS) <table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																				inventamiento										observaciones																													
AVALÚO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) <table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																				AVALÚO DEL LOTE MÁS VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN <table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																				NOMBRE DEL EMPADRONADOR										NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO									
FECHA										FIRMA										FECHA										FIRMA																													
NOMBRE DEL SUPERVISOR										FIRMA										NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA										FIRMA																													
FECHA										FECHA										FECHA										FECHA																													

DATOS DE LA CONSTRUCCION

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)		AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS)		VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION	
levantamiento 6-08-85 FECHA		05-08-85 FECHA		CARLOS MURILLO NOMBRE DEL EMPADRONADOR	
FIRMAR FIRMAR		FIRMAR FIRMAR		14-11-85 FECHA	
JOSE MORALES NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO		CARMEN GARCIA NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA		15-08-85 FECHA	
FIRMAR FIRMAR		FIRMAR FIRMAR		5-08-85 FECHA	
observaciones: REEFECACION DEL NOMBRE BEGIN - ESCRITURA. (Linda) 5-Mayo/97					