

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

11031314000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N: 18-18

DATOS GENERALES

- 7 ZONA SEGUN CAIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio SIN NOMBRE

colle AUGUSTA. 19

N: 12-10

10 11031314000 #1270 CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

- 19 SOBRE LA RASANTE 01 METROS
BAJO LA RASANTE
SERVICIOS DEL LOTE

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

- 20 AGUA POTABLE 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

- 21 DESAGUES 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

- 14 ACERA
2 NO TIENE ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

- 22 ELECTRICIDAD 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

- 16 ALCANTARILLADO 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

- 17 ENERGIA ELECTRICA 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ALUMBRADO PUBLICO 1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 AREA 000146
24 PERIMETRO 00511
25 LONGTUD DEL FRENTE 00111
26 NUMERO DE ESQUINAS 0

AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

0000000000

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 sin edificación 1
con edificación 2 01

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

- 28 sin uso 1
si mismo que la construcción 2 00
otro uso 3

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

00

32 TOTAL DE BLOQUES


01

observaciones

05-03-97

H.A.S.

11-04/97



DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DEL PROPIETARIO												
PERSONERIA	APELLIDOS		NOMBRE		CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	notaría	TITULO DE PROPIEDAD		fecha			
	ARCE GARCIA		JUAN OSWALDO		130039031-S	TRINE RA						
Código	1	AROCANABO		450	ANOSWALDO	130039031-S	PRIME RA					

1	☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

DATOS DE LA CONSTRUCCION										(SOLO BLOQUES TERMINADOS)																																
MATERIALES										(MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)																																
ESTRUCTURA			PAREDES			ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO			PISO			ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA			TUM-BADOS		INDICADORES GENERALES																									
Cofa	Madera	ladrillo o piedra	no tiene	Cofa	madera lata	enluchado (bahareque)	ladrillo comun	ladrillo industrial o bloque	tabique modlar (vidrio,madera)	tierra	madera o enluchado	vinil o granito fundido	baldaas	parquet o mdf/col	alfombra	marmal marmolista	Cofa	code (paja)	madera	zinc	ruberoid	gastbo cemento	hormigon	reja	no tiene	si tiene	VENTANAS			AGUA			EQUIPO ESPECIAL			ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION			
																											no tiene	empotradas	sobrepuestas	no tiene	empotradas	sobrepuestas	no tiene	no tiene	tiene de 2º orden	tiene de 1º orden	buena	regular	malda	ruina		
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	963
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	964
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	965
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	966
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	967
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	968
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	969
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	970
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9</						

[illegible]