

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 1 0 1 2 2 0 8 0 0 0

HOJA N: 3-10

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio LA ENSEÑANITA
CALLE 2

N: 13-44

10 CALLE 2 # 13-44

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
00 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE
21 DESAGUES
22 ELECTRICIDAD

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE
2 SI EXISTE

23 AREA
24 PERIMETRO
25 LONGITUD DEL FRENTE
26 NUMERO DE ESQUINAS


16 ALCANTARILLADO
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO
2 NO EXISTE INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

AVLUO DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación
28 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
29 si no uso
30 si mismo que la construcción
31 otro uso
32 TOTAL DE BLOQUES

33 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
34 TOTAL DE BLOQUES

observaciones

se le realizó inspección por parte del area de catastro y se le otorgó el certificado de dominio.

27/09/97 10:57
NO SE PUDO REALIZAR IDENTIFICACION.

905

DATOS DEL PROPIETARIO

MODO DE PROPIEDAD		TENENCIA DE LA PROPIEDAD	
1	☒ UN SOLO PROPIETARIO	1	☒ OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐ HERENCIA INDIVISA	2	☐ EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐ VARIOS PROPIETARIOS	3	☐ EN ARRIENDO TOTAL
		4	☐ OTRO (ESPECIFIQUE) _____

DATOS DEL PROPIETARIO																	
PERSONERIA	APELLIDOS:	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	notaria	TITULO DE PROPIEDAD	fecha											
	DELGADO QUIZOT	MARCO ANTONIO	130042380-1	PRIMERA	12/08/76												
	DELGADO JUANA	MARIA TERESA DE	130310937-3	TERCERA	21/09/26												
					MAYO/29/												

DATOS DE LA CONSTRUCCION

Nº DEL BLOQUE		Nº DEL PISO		AREA DEL PISO		MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL				AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																																																																																																																																																																																							
Estructura		Paredes				Entrepiso inferior o contrapiso				Piso				Entrepiso superior techo o cubierta				TUM-BADOS		Ventanas				Agua		Electricidad		Equipo Especial		Estado de Conservacion General				Año de Construcción o Reconstrucción																																																																																																																																																																																																																																			
caja	modera	ladrillo o piedra	hormigon-malla	no tiene	caja	modera o lata	enquinchado (bohacheque)	ladrillo comun	ladrillo industrial o bloque	tabique modular	tierra	madera o encementado	vinil o granito	balda	parquet o moqueta	alfombra	marmol natural	caja	code (paja)	madera	zinc	ruberoid	gasbeton	hormigon	teja	no tiene	si tiene	no tiene	caja	no tiene	ladrillo o lata	modera y vidrio	bloque ornamental	modera tipo chapa o hierro	aluminio	madera fina	aluminio de color	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	tiene de 1º orden	tiene de 2º orden	tiene de 3º orden	bueno	regular	mal	ruina	1975																																																																																																																																																																																																																	
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS) 	inventario 26-08-85 FECHA	NOMBRE DEL EMPADRONADOR Luis fernando / NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMAS [Firma] [Firma]	FECHA 5-9-85 13-10-85	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO Enrique Fajardo OR NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA Mariana Vera	FIRMAS [Firma] [Firma]	observaciones: LA FECHA DE TP NO SE ACUERDA LA PROPIETARIA
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION 	20-08-85 FECHA	ESO Jarameno NOMBRE DEL SUPERVISOR	[Firma] [Firma]	[Firma] [Firma]	[Firma] [Firma]	[Firma] [Firma]	[Firma] [Firma]