

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 1 1 0 3 1 5 1 6 0 0 0

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 18-18

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio 51 NOROCCIDENTE

calles Avenida 21

N° 12-42

10 DIRECCION LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE

1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO

1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRELASASANTE
BAJOLA RASANTE
DESIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAQUES

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

SIN DECIMALES
001021

24 PERIMETRO

0046

25 LONGITUD DEL FRENTE

0006


26 NUMERO DE ESQUINAS

0

AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación

1
2 X

28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

01

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

sin uso

1

29 el mismo que la construcción

2 X

30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

00

otro uso

3

31 otro uso

01

32 TOTAL DE BLOQUES

01

observaciones

Verificado la construcción tiene estructura de hormigón armado con piso encementado (2° piso) en patas y 1 veda. Bulbón - Bateria - Jaula. F160 02/03/97

DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DEL PROPIETARIO					
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	TITULO DE PROPIEDAD	Fecha
	BRAVO RODRIGUEZ	Jorge Washington	130015800-1	Pn ^a mera	28 Noviembre 95
☒ Cabigo	BRADUORDELLI GUE 250RGFWASHINTON		130015800-1	PRIMER A	75/11/28

1	☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

1	X			
2				
3				

MODO DE PROPIEDAD

UN SOLO PROPIETARIO
HERENCIA INDIVISA
VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)		AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION	
levantamiento 08-08-85	ENRIQUE CHELES NOMBRE DEL EMPAQUADOR	01-08-85 NOMBRE DEL SUPERVISOR	08-08-85 NOMBRE DEL EMPAQUADOR
15-01-11-85 NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	Jose Malito NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	12-08-85 NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	15-01-11-85 NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO
observaciones:	Jose Malito FIRMA	Jose Malito FIRMA	Jose Malito FIRMA