

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

770316030000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 17-18

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO

DIRECCION: Barrio SIN NOMBRE

8 ZONA HOMOGENEA

calles AVENIDA 21

9 ZONA SEGUN VALOR

N° 1249

10 AVE 21 # 12-49 CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE

1 LOTE INTERIOR  
2 POR PASAJE PEATONAL  
3 POR PASAJE VEHICULAR  
4 POR CALLE  
5 POR AVENIDA  
6 POR EL MALECON  
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE +X  
BAJO LA RASANTE -X  
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO 00 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

1 NO EXISTE  
2 SI EXISTE

21 DESAGÜES

1 NO EXISTE  
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

1 NO EXISTE  
2 SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

SIN DECIMALES 00080

24 PERIMETRO

0059

25 LONGITUD DEL FRENTE

0003

26 NUMERO DE ESQUINAS

0

AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

00000000

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación

1

27 con edificación

2X

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

sin uso

1

28 el mismo que la construcción

2X

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

00

otro uso

3

otro uso


32 TOTAL DE BLOQUES

01

Observaciones

CLINTHA-KARELYN

CROQUIS



## DATOS DEL PROPIETARIO

| PERSONERIA | APELLIDOS     | NOMBRE          | CEDULA DE IDENTIDAD O RUC | notaría | TITULO DE PROPIEDAD | fecha      |
|------------|---------------|-----------------|---------------------------|---------|---------------------|------------|
|            | CHINGA CEDAÑO | SILVIA VICTORIA | 130148518-9               | TERCERA |                     | 30-ENERO/8 |
|            |               |                 |                           |         |                     |            |
|            | CHINGA CEDEMO | SILVIA VICTORIA | 1301485189                | TERCERA |                     | 010130     |

|   |  |  |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|
| 1 |  |  |  |  |  |   |  |
| 2 |  |  |  |  |  |   |  |
| 3 |  |  |  |  |  |   |  |
| 4 |  |  |  |  |  | X |  |

TENENCIA DE LA PROPIEDAD

OCUPA SOLO EL PROPIETARIO

EN ARRIENDO PARCIAL

EN ARRIENDO TOTAL

OTRO (ESPECIFIQUE)

5847110

|   |                                     |                     |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | UN SOLO PROPIETARIO |
| 2 | <input type="checkbox"/>            | HERENCIA INDIVISA   |
| 3 | <input type="checkbox"/>            | VARIOS PROPIETARIOS |

## DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible][illegible]