

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 11012216000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N: 3-10

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio LA ENSUADITA
CALLE 3

N: 13-23

10 CALLE 3 # 13-23
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO 00 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

SERVICIOS DEL LOTE

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

20 DESAGÜES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

23 AREA SIN DECIMALES 240 117

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

24 PERIMETRO SIN DECIMALES 0075 56

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA


25 LONGITUD DEL FRENTE 0011 7.61

26 NUMERO DE ESQUINAS 0

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

27 VALUO DEL LOTE (sin centavos) 00000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación 1
con edificación 2

USO DEL AREA SIN EDIFICACION
1 sin uso
2 si tiene que la construcción

28 numero de bloques en construcción 00

29 TOTAL DE BLOQUES 01

Observaciones
Cadastración de Hila Mayo 1970
Cadastración 09/03/71
COMPRVENTA MANIZALES 08/08/08
NO HAY NADA EN
CALLE
LEVANTADO MIENTRO
MEDICADO USUARIOS
OPORTUNITE RECONSTRUCCION
TOTAL
SOLLO DE UINCAVADA
SE DUDA 101221
SOLLO DE HIPOTECAL
DIRECCION DE MANIZALES

TENENCIA DE LA PROPIEDAD

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS) 		levantamiento 20-08-85 FECHA		Nombre del Empadronador Carlos Sanchez S. FIRMA		Fecha 5-9-85 FIRMA		Nombre del Revisor de Campo Felix Fajero CA FIRMA		observaciones:
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION 		20-08-85 FECHA		Nombre del Supervisor JESUS RAMIREZ FIRMA		Fecha 3-10-85 FIRMA		Nombre del Revisor de Oficina MARIANO LOPEZ FIRMA		