

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTÁ BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 1 0 3 1 8 3 1

DATOS GENERALES
7. ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8. ☐ ZONA HOMOGÉNEA
9. ☐ ZONA SEGUN VALOR

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO
DIRECCIÓN: barrio
calle No. 23 entre calle 12 y 13

10. CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTERO 11. ☐ NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9. ACCESO AL LOTE
1. ☐ LOTE INTERIOR
2. ☐ POR PASADIZO PEATONAL
3. ☐ POR PASADIZO VEHICULAR
4. ☐ POR CALLE
5. ☐ POR AVENIDA
6. ☒ POR EL MALECON
7. ☐ POR LA PLAYA

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

13. MATERIAL DE LA CALZADA
1. ☐ TIERRA
2. ☐ LASTRE
3. ☐ PIEDRA DE RIO
4. ☐ ADOSQUIN
5. ☒ ASFALTO O CEMENTO

14. ACERA
1. ☐ NO TIENE
2. ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3. ☐ DE ADOSQUIN O BALDOSA

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

15. AGUA POTABLE
1. ☐ NO EXISTE
2. ☒ SI EXISTE

16. ALCANTARILLADO
1. ☒ NO EXISTE
2. ☐ SI EXISTE

17. ENERGÍA ELÉCTRICA
1. ☐ NO EXISTE
2. ☒ SI EXISTE RED AÉREA
3. ☐ SI EXISTE RED SUBTERRÁNEA

18. ALUMBRADO PÚBLICO
1. ☐ NO EXISTE
2. ☐ INCANDESCENTE
3. ☒ DE SODIO O MERCURIO

19. SOBRELASANTE
BAJO LA RASANTE
DESARROLLO CON RELACIÓN A LA RASANTE DE LA VÍA DE ACCESO
METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20. AGUA POTABLE
1. ☐ NO EXISTE
2. ☒ SI EXISTE

21. DESAGÜES
1. ☐ NO EXISTE
2. ☒ SI EXISTE

22. ELECTRICIDAD
1. ☐ NO EXISTE
2. ☒ SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

23. ÁREA
SIN DECIMALES 98


24. PERÍMETRO 45

25. LONGITUD DEL FRENTE 6

26. NÚMERO DE ESQUINAS 0

27. AVALÚO DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

27. sin edificación con edificación 1. ☐ 2. ☒

USO DEL ÁREA SIN EDIFICACIÓN

28. sin uso
29. el mismo que en la construcción
30. otro uso

31. NÚMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCIÓN 1

30. NÚMERO DE BLOQUES TERMINADOS 01

32. TOTAL DE BLOQUES 01

Observaciones:
Se pasó el 27/05/2010
[Signature]

MODO DE PROPIEDAD

1 ☐ UN SOLO PROPIETARIO

2 ☐ HERENCIA INDIVA

3 ☐ VARIOS PROPIETARIOS

ATENCIÓN DE LA PROPIEDAD

1 ☐ OCUA SOLO EL PROPIETARIO

2 ☐ ENARIENDO PARCIAL

3 ☐ ENARIENDO TOTAL

4 ☐ OTRO (ESPECIFIQUE)

DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERIA

APellidos

NOMBRES

CÉDULE DE IDENTIDAD O R.U.C.

materia

TÍTULO DE PROPIEDAD

Fecha

ACT

DELTA Solajar

Bambano

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

CÓDIGO

ACTUAL

AUTUPIO Spine

RECORA DE JESUS

MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA POR CADA RUBRO DE OBRA)		DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN (SOLO BLOQUES TERMINADOS)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL				AÑO DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN											
		ESTRUCTURA				PAREDES				ENTREPIISO INFERIOR O CONTRAPIISO		PISO				ENTREPIISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA				TUM-BADOS		VENTANAS				AGUA		ELECTRICIDAD		EQUIPO ESPECIAL							