

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 71032313000

LOCALIZACION: ZONA SECTOR MANZANA LOTE PROPIEDAD HORIZONTAL

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N: 18

DATOS GENERALES

- 1 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
2 ZONA HOMOGENEA
3 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio Dolorosa
Calle Ave. 19

N: 912

10 AVENIDA 19 5/12
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 7 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

- 14 ACERA
2 NO TIENE ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
2 NO EXISTE
3 SI EXISTE
16 ALCANTARILLADO
2 NO EXISTE
3 SI EXISTE

- 17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

DESIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

19 SOBRE LA RASANTE + 00 METROS
BAJO LA RASANTE -

SERVICIOS DEL LOTE

- 20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

- 21 DESAGÜES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

- 22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 AREA
1 SIN DECIMALES
2 00759


- 24 PERIMETRO
1 6057

- 25 LONGITUD DEL FRENTE
1 0010

- 26 NUMERO DE ESQUINAS
1 0

AVAUO DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 sin edificación
1 sin edificación
2 con edificación

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

- 28 si uso
1 si uso
2 si uso que la construcción
3 otro uso

- 29 numero de bloques terminados
1 04

- 30 numero de bloques en construcción
1 00

- 31 TOTAL DE BLOQUES
1 04

Observaciones
Bodega
Sello cane. hip. Amparo
22-1-07

LUIS - FARIAS
22-02-07

DATOS DEL PROPIETARIO

☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
☐	EN ARRIENDO PARCIAL
☐	EN ARRIENDO TOTAL
☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

३५

X			UN SOLO PROPIETARIO
			HERENCIA INDIVISA
			VARIOS PROPIETARIOS

1	2	3
---	---	---

DATOS DE LA CONSTRUCCION

(MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)

MATERIALES		ENTREPISO SUPERIOR O CONTRAPISO										ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA										TUM-BADOS		INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL				AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ESTRUCTURA		PAREDES				ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO				PISO						ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA						TUM-BADOS		VENTANAS						AGUA		ELECTRICIDAD		EQUIPO ESPECIAL		ESTADO DE CONSERVACION GENERAL				AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
caño	madera	ladrillo o piedra	hormigón-métl	no tiene	caño	madera o lata	enquinchado (banchaque)	ladrillo común	ladrillo industrial o bloque	tobique modular (vidrio, madera)	tierra	madera o encajonado	vinil o granito fundido	baldaas	parquet o moxolico	alfombra	marmol marmotona	caño	cade (paja)	madera	zinc	ruberoid	gasbetto	hormigon	teja	no tiene	si tiene	no tiene	caño	tablero o lata	madera y vidrio	bloque ornamental	madera tipo chaza o hierro	aluminio	madera fina	bluminio de color	no tiene	sobrepuetas	empotradas	no tiene	tiene de 2º orden	tiene de 1º orden	buena	regular	mala	ruina	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	4

observaciones:

TIPOLO NO RECUPERADA

levantamiento	FECHA	NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FIRMA	FECHA	NOMBRE	REVISOR DE CAMPO	FIRMA
06-08-85 <td></td> <td>JULIO AVILA RONA</td> <td><i>[Signature]</i></td> <td>16-11-85</td> <td>Jose M. Lute</td> <td></td> <td><i>[Signature]</i></td>		JULIO AVILA RONA	<i>[Signature]</i>	16-11-85	Jose M. Lute		<i>[Signature]</i>
07-02-85		RAO RUPANO	<i>[Signature]</i>	14-08-85	Alfonso	Desobedi	<i>[Signature]</i>
		NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA	FECHA <td>NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA</td> <td></td> <td>FIRMA</td>	NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA		FIRMA

[illegible]