

IDENTIFICACIÓN DE DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTÁ BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☒ SI

CLAVE CATASTRAL 1032417

3958-10

HOJA N°

DATOS GENERALES

7 ☐ ZONA SEGÚN CALIDAD DEL SUELO

8 ☐ ZONA HOMOGÉNEA

9 ☐ ZONA SEGÚN VALOR

DIRECCIÓN: barrio DOLORESA
calle AV. 21 y calle 11 y 12

10 ☐ CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

11 ☒ NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE

1 ☐ LOTE INTERIOR

2 ☐ POR PASAJE PEATONAL

3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR

4 ☐ POR CALLE

5 ☒ POR AVENIDA

6 ☐ POR EL MALECÓN

7 ☐ POR LA PLAYA

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA

1 ☐ TIERRA

2 ☐ LASTRE

3 ☐ PIEDRA DE RÍO

4 ☐ ADQUIN

5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

1 ☐ NO TIENE

2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RÍO

3 ☐ DE ADQUIN O BALDOSA

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

15 AGUA POTABLE

1 ☐ NO EXISTE

2 ☒ SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

1 ☐ NO EXISTE

2 ☒ SI EXISTE

17 ENERGÍA ELÉCTRICA

1 ☐ NO EXISTE

2 ☒ SI EXISTE RED AÉREA

3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRÁNEA

18 ALUMBRADO

1 ☐ NO EXISTE

2 ☒ INCANDESCENTE

3 ☐ DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE

BAJO LA RASANTE

00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

1 ☒ NO EXISTE

2 ☒ SI EXISTE

21 DESAGÜES

1 ☐ NO EXISTE

2 ☒ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

1 ☒ NO EXISTE

2 ☒ SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

23 ÁREA

SIN DECIMALES

258.30

24 PERÍMETRO

66

25 LONGITUD DEL FRENTE

12.60

26 NÚMERO DE ESQUINAS

1

AV. 21

AV. 11

FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

27 sin edificación con edificación

1 ☐ 2 ☒

USO DEL ÁREA SIN EDIFICACIÓN

28 sin uso el mismo que en la construcción otro uso

1 ☒ 2 ☒ 3 ☐

30 NÚMERO DE BLOQUES


61

31 NÚMERO DE BLOQUES

00

32 TOTAL DE BLOQUES

01



observaciones: actualizar datos. la 2da planta esta en construcción Ins. Amparo. 6/vii/10

Se ingresa caso q' esta en construcción la segunda planta

18-08-2003

Revisor de catastro

18-08-2003

18-08-2003

