

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 18

CLAVE CATASTRAL 11032910000

LOCALIDAD SECTOR MANZANA LOTE PROPIEDAD

DATOS GENERALES

- 1 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
2 ZONA HOMOGENEA
3 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio
calle 508-17
N° 10-30

10 AVENIDA N° 10-30
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE 1
BAJO LA RASANTE 1
06 METROS
DESNIVEL CON RELACION
A LA RASANTE DE LA
VIA DE ACCESO

MANCAN SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

SERVICIOS DEL LOTE

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

21 DESAGÜES 1
2 NO EXISTE
SI EXISTE

- 14 ACERA 1
2 NO TIENE
ENCEMENTADO O
PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD 1
2 NO EXISTE
SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- 15 AGUA POTABLE 1
2 NO EXISTE
SI EXISTE

23 AREA SIN DECIMALES
00120

- 16 ALCANTARILLADO 1
2 NO EXISTE
SI EXISTE

24 PERIMETRO 0046

- 17 ENERGIA ELECTRICA 1
2 NO EXISTE
SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

25 LONGITUD DEL FRENTE 0008

26 NUMERO DE ESQUINAS 0

- 18 ALUMBRADO 1
2 NO EXISTE
INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

27 AVALUO DEL LOTE
(sin contravalor)
0000000000

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación 1
con edificación 2 X
30 NUMERO DE BLOQUES
TERMINADOS 01

USO DEL AREA SIN EDIFICACION
sin uso 1
si mismo que la construcción 2 Y
31 NUMERO DE BLOQUES
EN CONSTRUCCION 00


29 otro uso 3
32 TOTAL DE BLOQUES 01

Observaciones

30-12/96

2 m. por lado x 1

MANZANA - C/10TH B-16000
25/02/97



DATOS DEL PROPIETARIO

MODO DE PROPIEDAD		PERSONERIA		APELLIDOS		NOMBRE		CEDULA DE IDENTIDAD O RUC		TITULO DE PROPIEDAD		FECHA	
1	☒ OCUPA SOLO EL PROPIETARIO	PRADO ALONZO		PEDRO JOSE						3		9-11/87	
2	☐ EN ARRIENDO PARCIAL												
3	☐ EN ARRIENDO TOTAL												
4	☐ OTRO (ESPECIFIQUE)												

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

MATERIALES		INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL		AÑO DE CONSTRUCCION			
PAREDES		ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO		PISO		ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA		TUM-BADOS		VENTANAS		AGUA		ELECTRICIDAD		EQUIPO ESPECIAL	
ESTRUCTURA	COLO	PIEDRA	ADOSADO	PIEDRA	ADOSADO	PIEDRA	ADOSADO	PIEDRA	ADOSADO	PIEDRA	ADOSADO	PIEDRA	ADOSADO	PIEDRA	ADOSADO	PIEDRA	ADOSADO
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)		FECHA		FIRMA		NOMBRE DEL SUPERVISOR		FECHA		FIRMA		NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA		FECHA		FIRMA		NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO		FECHA		FIRMA	
1		07-08-85		Gloria Doria		Gloria Doria		15-08-85		Gloria Doria		Gloria Doria		15-08-85		Gloria Doria		Gloria Doria		15-08-85		Gloria Doria	
2		07-08-85		Gloria Doria		Gloria Doria		15-08-85		Gloria Doria		Gloria Doria		15-08-85		Gloria Doria		Gloria Doria		15-08-85		Gloria Doria	
3		07-08-85		Gloria Doria		Gloria Doria		15-08-85		Gloria Doria		Gloria Doria		15-08-85		Gloria Doria		Gloria Doria		15-08-85		Gloria Doria	

observaciones: Sucedio lo mismo que en el lote #6 es Herencia por las medidas son pagadas por el Sr. Paz pero no se pudo localizar por lo tanto no se conoce nombre y ni la medida.