

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 10330140000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO
HOJA N° 18

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGÉNEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio 05 MARZO
CALLE AVENIDA 18
N° 10-64

10 A U F N I D A A 9 # 1064
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

2 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE 0.1 METROS
BAJO LA RASANTE
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

SERVICIOS DEL LOTE

3 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE
21 DESAGUES
1 NO EXISTE SI EXISTE
2 NO EXISTE SI EXISTE

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE SI EXISTE
2 NO EXISTE SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE SI EXISTE
2 NO EXISTE SI EXISTE

23 AREA
24 PERIMETRO
25 LONGITUD DEL FRENTE
26 NUMERO DE ESQUINAS

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE SI EXISTE
2 NO EXISTE SI EXISTE

27 SIN DECIMALES
28 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE SI EXISTE
2 NO EXISTE SI EXISTE
3 NO EXISTE SI EXISTE

29 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE SI EXISTE
2 NO EXISTE SI EXISTE
3 NO EXISTE SI EXISTE


30 TOTAL DE BLOQUES

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación
28 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
29 otro uso
30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
32 TOTAL DE BLOQUES

observaciones

Reconstrucción de la casa
CANTIDA-KARLA-JAVIERA
14.5/1 DEC segun plan
13-06-03



DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DEL PROPIETARIO		CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	TITULO DE PROPIEDAD	fecha
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	notaria	
	ALAVA CASTRO SEGUNDO VICTOR Y SRA.		PRIMEA	2-08-95
CODIGO				

1	☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS) 	levantamiento 07-08-85 FECHA	NOMBRE DEL EMPADRONADOR MARIA ZARZARAO A	FIRMA 	FECHA 12-11-85	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO Jose Matute	FIRMA 	observaciones: No se pudo obtener datos del propietario por estar en abandono la vivienda.
	AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION	NOMBRE DEL SUPERVISOR IVO ZARZARAO	FIRMA 	FECHA 07-08-85	NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA Susana OFR	FIRMA 	