

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

CLAVE CATASTRAL
1012506000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO
HOJA N°

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR
DIRECCION: barrio "LA ENSENADITA"
calle 3
N° S/N

10 CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE
9 ACCESO AL LOTE
MARCAR SOLO EL DE MAYOR ABANDONIA
19 SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE
DEGRADAR CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL


12 MATERIAL DE LA CALZADA
13 AGUERA
14 AGUA POTABLE
15 ALCANTARILLADO
16 ENERGIA ELECTRICA
17 ALUMBRADO PUBLICO

18 TIERRA
19 LASTRE
20 PIEDRA DE RIO
21 ADOQUIN
22 ASFALTO O CEMENTO
23 NO TIENE
24 ENGEMENTADO O PIEDRA DE RIO
25 DE ADOQUIN O BALDOSA
26 ELECTRICIDAD
27 SIN EDIFICACION
28 CON EDIFICACION
29 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
30 OTRO USO
31 OTRO USO
32 TOTAL DE BLOQUES

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
24 PERIMETRO
25 LONGITUD DEL FRENTE
26 NUMERO DE ESQUINAS
27 SIN EDIFICACION
28 CON EDIFICACION
29 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
30 OTRO USO
31 OTRO USO
32 TOTAL DE BLOQUES

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

33 OBSERVACIONES
34 Casa vetusta de madera y caña, en mal estado interiormente.
35 03-05-97
36 Teddy M.
37 03-05-97

MODO DE PROPIEDAD

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DEL PROPIETARIO									
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	TITULO DE PROPIEDAD	FECHA				
	HARTINEZ	GILCES ALBA HELOINA	130134886-N	CUBRETA	14-10-93				
	CEDENO VERA	Pedro Pablo	130358597-8	adobos					
	5 HATOS BARRIA	JUAN DE GABRIEL							

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA PROPIEDAD (sin centavos)		levantamiento									
		FECHA		NOMBRE DEL EMPADRONADOR		FIRMA		FECHA		NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	
						FIRMA				FIRMA	
AVALUO DE LA PROPIEDAD (sin centavos) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION		FECHA		NOMBRE DEL SUPERVISOR		FIRMA		FECHA		NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA	
						FIRMA				FIRMA	

consultplan
CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO C. LTDA.

Wanda: Antonio Stokols Sanchez Lopez Jr.
Martinez (S.A. de CV) #100000/00 Surense

07
19
11m
11m
14m
15m
05
CALLE 3

06

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

sin edificación 1 ☐
con edificación 2 ☒

USO DEL AREA SIN EDIFICACION
sin uso 1 ☐
el mismo que la construcción 2 ☒
otro uso 3 ☐

otro uso ☐

numero 29 ☐
nombre ☐

NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 30 ☐ 01
NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 31 ☐ 00
TOTAL DE BLOQUES 32 ☐ 01

observaciones
INDICACION por
DESCRIPCION DE
Y COORDINACION DE
DATOS DE VISUALIZACION
DESCRIPCION DE
72 mts 2 24-1 X-2 6
(+ 27 mts 1)
24-08-75
PDA

DATOS DEL PROPIETARIO

1	☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

MODO DE PROPIEDAD	
1	☒ UN SOLO PROPIETARIO
2	☐ HERENCIA INDIVISA
3	☐ VARIOS PROPIETARIOS

PERSONERIA	APPELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	notaria	TITULO DE PROPIEDAD	Fecha
	MARTINEZ	GILCES ALBA MONORINA	130137386-4	4 ^{ta}		Agos/17/93
		Original folios Narancho				Agos/19/93
CODIGO	1	MARTINEZ GILCES ALBA MONORIN	130137386-4	CUARTA		

DATOS DE LA CONSTRUCCION

Nº DEL BLOQUE		Nº DEL PISO		AREA DEL PISO	
38	44	1	1	0099	41
39	45	1	1	0099	42
40	46	1	1	0099	43
41	47	1	1	0099	44
42	48	1	1	0099	45
43	49	1	1	0099	46
44	50	1	1	0099	47
45	51	1	1	0099	48
46	52	1	1	0099	49
47	53	1	1	0099	50
48	54	1	1	0099	51
49	55	1	1	0099	52
50	56	1	1	0099	53
51	57	1	1	0099	54
52	58	1	1	0099	55
53	59	1	1	0099	56
54	60	1	1	0099	57
55	61	1	1	0099	58
56	62	1	1	0099	59
57	63	1	1	0099	60
58	64	1	1	0099	61
59	65	1	1	0099	62
60	66	1	1	0099	63
61	67	1	1	0099	64
62	68	1	1	0099	65
63	69	1	1	0099	66
64	70	1	1	0099	67
65	71	1	1	0099	68
66	72	1	1	0099	69
67	73	1	1	0099	70
68	74	1	1	0099	71
69	75	1	1	0099	72
70	76	1	1	0099	73
71	77	1	1	0099	74
72	78	1	1	0099	75
73	79	1	1	0099	76
74	80	1	1	0099	77
75	81	1	1	0099	78
76	82	1	1	0099	79
77	83	1	1	0099	80
78	84	1	1	0099	81
79	85	1	1	0099	82
80	86	1	1	0099	83
81	87	1	1	0099	84
82	88	1	1	0099	85
83	89	1	1	0099	86
84	90	1	1	0099	87
85	91	1	1	0099	88
86	92	1	1	0099	89
87	93	1	1	0099	90
88	94	1	1	0099	91
89	95	1	1	0099	92
90	96	1	1	0099	93
91	97	1	1	0099	94
92	98	1	1	0099	95
93	99	1	1	0099	96
94	100	1	1	0099	97
95	101	1	1	0099	98
96	102	1	1	0099	99
97	103	1	1	0099	100
98	104	1	1	0099	101
99	105	1	1	0099	102
100	106	1	1	0099	103
101	107	1	1	0099	104
102	108	1	1	0099	105
103	109	1	1	0099	106
104	110	1	1	0099	107
105	111	1	1	0099	108
106	112	1	1	0099	109
107	113	1	1	0099	110
108	114	1	1	0099	111
109	115	1	1	0099	112
110	116	1	1	0099	113
111	117	1	1	0099	114
112	118	1	1	0099	115
113	119	1	1	0099	116
114	120	1	1	0099	117
115	121	1	1	0099	118
116	122	1	1	0099	119
117	123	1	1	0099	120
118	124	1	1	0099	121
119	125	1	1	0099	122
120	126	1	1	0099	123
121	127	1	1	0099	124
122	128	1	1	0099	125
123	129	1	1	0099	126
124	13				

																															</
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTÁ BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
1002506

HOLIA N°

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGÚN CALIDAD DEL SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGÉNEA
9 ☐ ZONA SEGÚN VALOR

DIRECCIÓN: barrio "LA ENSEÑADITA"
calle #3

N°

10 CALLE #3 Y CALLE 50M DE CALLE 10A
CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 9 ACCESO AL LOTE
1 ☒ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☐ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECÓN
7 ☐ POR LA PLAYA

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

- 13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

- 14 ACERA
1 ☐ NO TIENE
2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

- 15 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 16 ALCANTARILLADO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 17 ENERGÍA ELÉCTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AÉREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRÁNEA

- 18 ALUMBRADO PÚBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ INCANDESCENTE
3 ☐ DE SODIO O MERCURIO

- 19 SOBRELASASANTE
1 ☒ SOBRELASASANTE
2 ☐ BAJO LA RASANTE
3 ☐ METROS

SERVICIOS DEL LOTE

- 20 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 21 DESAGÜES
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 22 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 ÁREA
SIN DECIMALES
002114


- 24 PERÍMETRO
0069

- 25 LONGITUD DEL FRENTE
0000

- 26 NÚMERO DE ESQUINAS
0

AVL. LOTE DEL LOTE (en centavos)

CRÓQUIS



FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

- 27 sin edificación ☐ con edificación ☒ 30 NÚMERO DE BLOQUES TERMINADOS 01

- 28 uso del área sin edificación
1 ☐ sin uso
2 ☐ uso
3 ☐ otro uso
31 NÚMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCIÓN 00

- 29 otro uso nombre código
32 TOTAL DE BLOQUES 01

OBSERVACIONES:
Verificado 19/05/14
[Signature]

DATOS DEL PROPIETARIO

materia	TITULO DE PROPIEDAD, fecha
Comand	Agosto 9-99
CURATOR	08111031