

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 110033411000

LOCAL: ZONA SECTOR MANZANA LOTE PROPIEDAD HORIZONTAL

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 7-8

DIRECCION: barrio La Dolorosa

calle 10

N° 21-20

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

10 64111010 #2120
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 A NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGÜES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE


23 AREA
SIN DECIMALES
000060

24 PERIMETRO
00038

25 LONGITUD DEL FRENTE
00007

26 NUMERO DE ESQUINAS
0

AVALUO DEL LOTE (sin centavos)
00000000



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación
1 ☐
2 ☒

USO DEL AREA SIN EDIFICACION
1 ☐
2 ☒

28 el mismo que lo construcción
1 ☐
2 ☒

otro uso
3 ☐

29 otro uso
nombre código
01

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
01

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
00

32 TOTAL DE BLOQUES
01

observaciones
Zajda 06 III 94

DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	historia	TITULO DE PROPIEDAD	fecha
	Chiribaya	Ramon Hector	130063544-6			
codigo 1	CHIRIBAYA	RAMON HECTOR				

DATOS DE LA CONSTRUCCION

(SOLO BLOQUES TERMINADOS)

MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION																																																																												
ESTRUCTURA		PAREDES				ENTRPEISO INFERIOR O CONTRAPIISO				PISO				ENTRPEISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA				TUM-BADOS		VENTANAS				AGUA		ELECTRICIDAD		EQUIPO ESPECIAL																																																																							
carpa	madera	ladrillo o piedra	hormigon-metcl	no tiene	carpa	madera lata	enguinchado (bahareque)	ladrillo comun	ladrillo industrial	tubique modular	vidrio, madera,	tierra	madera	ladrillo	piedra	hormigon	tierra	madera o encoframentado	vinyl o granito	baldaio	parquet o moxalona	alformbra	marmol marmelona	carpa	code (paja)	madera	zinc	ruberoi	gabasto cemento	hormigon	reja	no tiene	si tiene	no tiene	si tiene	no tiene	carpa	tablero o lata	madera y vidrio	biogque ornamental	madera tipo maza o hierro	aluminio	madera fina	aluminio de color	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	tiene de 1 ^{er} orden	tiene de 2 ^o orden	no tiene	buano	regular	malo	ruina																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)		AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS)		VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION	
levantamiento 3 Agosto/85 FECHA		3014 Castro NOMBRE DEL EMPADRONADOR FIRMA		12-04-85 FECHA	
5/10 gentiles FECHA		Eustaquio de la Cruz NOMBRE DEL SUPERVISOR FIRMA		16-08-85 FECHA	
		José Matute NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO FIRMA		12-04-85 FECHA	
		Luciano NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA FIRMA		16-08-85 FECHA	
observaciones: no pude conseguir # de cedula de identidad ni fecha ni notaria del título de propiedad. Dueros andan de viaje					