

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL X70725110000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 510

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO 3
8 ZONA HOMOGENEA 1
9 ZONA SEGUN VALOR 1

DIRECCION: Barrio LA ESCUENALITA
CALLE DE LA 3 DE OCTUBRE

N° 510

10 CALLE 1 SIN 1
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE

19 SOBRE LA RASANTE X 00 METROS
BAJO LA RASANTE 00 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

SERVICIOS DEL LOTE

13 MATERIAL DE LA CALZADA

20 AGUA POTABLE

14 ACERA

21 DESAGÜES

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE

22 ELECTRICIDAD

16 ALCANTARILLADO

23 AREA

17 ENERGIA ELECTRICA

24 PERIMETRO


18 ALUMBRADO PUBLICO

25 LONGITUD DEL FRENTE

26 NUMERO DE ESQUINAS

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación 2 X

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

28 el mismo que la construcción 2 X

29 TOTAL DE BLOQUES 01

observaciones

Revisado: 3-05-94

Revisado: 3-05-94

DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DEL PROPIETARIO						TITULO DE PROPIEDAD	fecha
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	notaria			
	JIMENEZ	BARCIA HERNAN ANTONIO	1300242011	MARCELA		8-09-81	
	JIMENEZ BARCIA MARCOS ANTONI		1300242011	MARCELA		810902	

1	☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

N° DEL BLOQUE		N° DEL PISO		AREA DEL PISO		MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ESTRUCTURA		PAREDES				ENTRPEISO INFERIOR O CONTRAPISO			PISO				ENTRPEISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA					TUM-BADOS		VENTANAS							AGUA			ELECTRICIDAD			EQUIPO ESPECIAL		ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
caña	madera	ladrillo/piedra	hormigon-mast	no tiene	caña	madera lata	enganchado (bahareque)	ladrillo comun	ladrillo industrial o brique	teblaque madera	tierra	madera	ladrillo	pladra	hormigon	tierra	madera o encementado	vinyl o granito fundido	baldaosa	parquet o moqueta	alfombra	marmol marmelone	caña	code (paja)	madera	zino	ruberoid	gabseto cemento	hormigon	teja	no tiene	si tiene	no tiene	caña	tablero lata	madera vidrio	biomue ornamental	madera tipo chapa o hierro	aluminio	madera fina	aluminio de color	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	tiene de 2º orden	tiene de 1º orden	bueno	regular	malo	ruina																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)										observaciones:	
levantamiento 23-08-1985										FIRMA	
NOMBRE DEL EMPADRONADOR ELIO LEO ENRIQUETA										NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO Wilson 1002	
FIRMA										FIRMA	
FECHA 23-08-1985										FECHA 12-9-85	
NOMBRE DEL SUPERVISOR IDO + ANTONIO										NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA Rosa Acevedo	
FIRMA										FIRMA	