


## IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="radio"/> SI
CLAVE CATASTRAL		REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO	
DATOS GENERALES	ZONA SEGURO VALOR	HOJA N° I8-J8	
		DIRECCION: barrio La dolarase calle 10	
		Nº 22-16	
(10) CALLE 10 # 3216		CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)	
(11) FRENTES		(12) FRENTE A LAS CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE	
(13) MATERIAL DE LA CALZADA		(14) ACERA	
(15) REDES PUBLICAS EN LA VIA		(16) CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE	
(17) ENERGIA ELECTRICA		(18) ALUMBRADO PUBLICO	
(19) SERVICIOS DEL LOTE		(20) DESAGÜES	
(21) AGUA POTABLE		(22) ELECTRICIDAD	
(23) AREA		(24) PERIMETRO	
(25) LONGITUD DEL FRENTE		(26) NUMERO DE ESQUINAS	
(27) AVALUO DEL LOTE (sin centavos)			



DATOS DEL PROPIETARIO

TENENCIA DE LA PROPIEDAD	
1	<input checked="" type="checkbox"/> OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	<input type="checkbox"/> EN ARRIENDO PARCIAL
3	<input type="checkbox"/> EN ARRIENDO TOTAL
4	<input type="checkbox"/> OTRO (ESPECIFIQUE)
MODO DE PROPIEDAD	
1	<input type="checkbox"/> UN SOLO PROPIETARIO
2	<input type="checkbox"/> HERENCIA INDIVISA
3	<input type="checkbox"/> VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Avantamento

100

144

卷之三

Observaciones:  
No se calculó el efecto de la precipitación.  
Porque el agua no se incluye en la tabla  
en la muestra.

-01/11/03	<u>José M. Moreno</u>	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	<u>FIRMA</u>
-08-85	<u>Alicia Díez Sánchez</u>	NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	<u>FIRMA</u>

<u>2/Agosto/85</u>	<u>José M. Escudero</u>	<u>B. Gómez</u>
FECHA	NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FIRMA
<u>2/Agosto/85</u>	<u>Eulalia Sánchez Jiménez</u>	<u>Eug</u>
FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA

AVALUO DE LA PROPIEDAD	
( SIN CENTAVOS )	
VALOR DEL LOTE, MAS	
VALOR DE LA CONSTRUCCION	