


4180-12

11/20/94

200000

11/15/94

100000



CASE-100000

Walter J. Murphy
11/15/94
11/15/94
11/15/94


[illegible]

MINERAL ES (IMAGINE) UNA SOLA RESUESTA POR CADA PUNTO DE OBRA.

[illegible]

[illegible]

3



[illegible]

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

[illegible]

FORMULARIO DE RECLAMO N° RL

0013207

Fecha:

Recibido por:

Señor Mr. Fernan
DIRECTOR DE AVALÚO, REGISTRO Y CATASTRO
GADM del Cantón Manta

Lunes 10 feb / 14
8:30.

DIRECCIÓN PRINCIPAL

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL:	RUC: 17136910822
NOMBRES Y APELLIDOS: <u>Gonzalez Quera</u>	C.I.
DIRECCIÓN PRINCIPAL: <u>Marbella H2 C Lot 7</u>	TEL. CONVENCIONAL:
	TEL. CELULAR: <u>0997188708</u>
	E-MAIL:

CLAVE CATASTRAL N° 2-16-06-02

Petición:

Ingreso Construcción

Indicar con "x" quien solicita:

Contribuyente

Responsable

Tercero

Nombre:

C.I.

Firma del solicitante

Para uso exclusivo de la dirección de Avalúo, Registro y Catastro

Informe del Inspector: SE VERIFICA CONSTRUCCION HP. CUBIERTA ESTRUCTURA /
ETERNIT (1 PLANTO) CON UN AREA DE 36,00 m². (MEDIANERO)

Nombre Luis Vera

Firma del Inspector

Informe Técnico:

SE INGRESA CONSTRUCCIONNombre ANGEL KENDOLA KENDOLA

Firma del Técnico

Departamento de rentas: sírvase realizar la reliquidación de la clave mencionada de acuerdo a lo
siguiente:

Aprobación:

ANEXA ARCHIVO

Director de Avalúo, Registro y Catastro

Para uso exclusivo del Departamento de Rentas

Observación: