

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL 110333624000

HOJA N° 12-21-18

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO 6
8 ZONA HOMOGENEA 2
9 ZONA SEGUN VALOR 4

DIRECCION: Barrio "La Dolores"
colle Ave. 24
N° 5/11

10 AVENIDA 24 SIN CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐ 00 METROS
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

SERVICIOS DEL LOTE

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE 1 ☒ NO EXISTE SI EXISTE 2
21 DESAGUES 1 ☒ NO EXISTE SI EXISTE 2

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD 1 ☒ NO EXISTE SI EXISTE 2

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE


15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

23 AREA SIN DECIMALES 00490
24 PERIMETRO 0072
25 LONGTUD DEL FRENTE 0006
26 NUMERO DE ESQUINAS

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación 1 ☐ con edificación 2 ☒
USO DEL AREA SIN EDIFICACION
sin uso 1 ☒
si mismo que la construcción 2 ☐
otro uso 3 ☐
otro uso nombre código 5130
31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 01
32 TOTAL DE BLOQUES 01

observaciones
Casa vieja en construcción
Cayda - 06-III-94
Cancelacion de Hipoteca
Credito 22 por Capital
Estruc. de 14m. R. N. 2010-04
Credito 4m. 2010-04
CONSTRUCCION

PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	TITULO DE PROPIEDAD	matrícula	fecha
	Noriega Salazar	Rosa Angélica	430404818-5	tercera		11/11/1988
	CHICA MOURIN	MARTHA GONZALEZ	130404818-3	TERCERA		01/11/84
	MOREIRA SALAZAR	ROSAL ANGELIC	130404818-3	TERCERA		01/11/84

1		OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2		EN ARRIENDO PARCIAL
3		EN ARRIENDO TOTAL
4	X	ÓTRO (ESPECIFIQUE)

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

(MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)

[illegible][illegible]