

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTÁ BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 1033801

CLAVE CATASTRAL 1033801

DATOS GENERALES 7 ZONA SEGÚN CALIDAD DEL SUELO 8 ZONA HOMOGÉNEA 9 ZONA SEGÚN VALOR

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

FOLIA N°

DIRECCIÓN: barrio ROYAL calle 10 av. 16.

N°

10 CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTEROS

11 NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE 1 LOTE INTERIOR 2 POR PASAJE PEATONAL 3 POR PASAJE VEHICULAR 4 POR CALLE 5 POR AVENIDA 6 POR EL MALECON 7 POR LA PLAYA

MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUÍA

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA 1 TIERRA 2 LASTRE 3 PIEDRA DE RIO 4 ADOQUIN 5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA 1 NO TIENE 2 ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO 3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

15 AGUA POTABLE 1 NO EXISTE 2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO 1 NO EXISTE 2 SI EXISTE

17 ENERGÍA ELÉCTRICA 1 NO EXISTE 2 SI EXISTE RED AEREA 3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO 1 NO EXISTE 2 INCANDESCENTE 3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE BAJO LA RASANTE DESNIVEL CON RELACIÓN A LA RASANTE DE LA VÍA METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE 1 NO EXISTE 2 SI EXISTE

21 DESAGÜES 1 NO EXISTE 2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD 1 NO EXISTE 2 SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

23 ÁREA SIN DECIMALES 094 160

24 PERÍMETRO 39 52

25 LONGITUD DEL FRENTE 20 26

26 NÚMERO DE ESQUINAS 1

AVALÚO DEL LOTE

FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

27 sin edificación con edificación 1 2

30 NÚMERO DE BLOQUES 02


USO DEL ÁREA SIN EDIFICACIÓN

28 sin uso al mismo que en la construcción 1 2 3

31 NÚMERO DE BLOQUES 00

observaciones:

JAIME CHAVEZ 9-30-94 GADA PASA - 45m x 2



MODULO DE PROPIEDAD

1 ☒ UN SOLO PROPIETARIO
2 ☐ HERENCIA INDIVISA
3 ☐ VARIOS PROPIETARIOS

TENENCIA DE LA PROPIEDAD

1 ☒ OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2 ☐ EN ARRIENDO PARCIAL
3 ☐ EN ARRIENDO TOTAL
4 ☐ OTRO (ESPECIFIQUE)

PERSONERIA

BIANCA BOLAÑA GONZALEZ DE FRANCO

APellidos

NOMBRES

CÓDIGO

1

PELLETERIA

7-FA-60

ESTADO DE CONSERVACION GENERAL

buena

ESTADO DE CONSERVACION GENERAL

buena

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN (SOLO BLOQUES TERMINADOS)									
INDICADORES GENERALES									
MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA POR CADA RUBRO DE OBRA)									
ESTRUCTURA									
PAREDES									
ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO									
PISO									
ENTREPISO SUPERIOR									
TUM. BADOS									
VENTANAS									
AGUA									
ELECTRICIDAD									
EQUIPO ESPECIAL									
ESTADO DE CONSERVACION GENERAL									
AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION									

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)

AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS)

VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION

FECHA

FECHA

FECHA

NOMBRE DEL EMPADRONADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA

FIRMA

FIRMA

observaciones

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 1 0 3 3 8 0 1 0 0 0 0

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 18-19

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio ROYAL
calle CALLE 10 AVENIDA 16

N° 9-15

10 CALLE 10 AVENIDA 16 # 9-15
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCIMENTADO O
3 PIEDRA DE RIO
DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRELASASANTE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
BAJO LA RASANTE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGUES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE


24 PERIMETRO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

25 LONGITUD DEL FRENTE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

26 NUMERO DE ESQUINAS
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

AVLULO DEL LOTE (sin centavos)
1 0 0 0 0 0 0 0

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

USO DEL AREA SIN EDIFICACION
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

28 el mismo que la construcción
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

29 otro uso
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

30 TOTAL DE BLOQUES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

observaciones

Correir datos de áreas y construcción ya q. la propiedad de este terreno vendio una parte al hijo.
Inspeccion: 03/08/95
Holguin
07-03-97.
H.A.S.

PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	notari@	TITULO DE PROPIEDAD	fecha
	QUINTANOS DE FRANCO	BLANCA CATALIA	130052608-2	PRUEBA	(S/A)	feb 7/80
	QUINTEROS DE FRANCO	ALBA CATALIA				

DATOS DE LA CONSTRUCCION

(MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)

[illegible]

59-08-25

Euro daubano A

~~FILED~~ 21-VII-85

Jose' Malute

Madette

observaciones:

LA PROPIETARIA NO SE
ENCUENTRA EN CASA.
El # de celular no ingresado