

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTÁ BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 1033907

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOLLA N°

DATOS GENERALES
7. ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8. ☐ ZONA HOMOGÉNEA
9. ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCIÓN: barrio

Av. 17 y Av. 18 entre calle 10 y 13

CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

11. ☐ NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 1. ☐ LOTE INTERIOR
- 2. ☐ POR PASADIZO PEATONAL
- 3. ☐ POR PASADIZO VEHICULAR
- 4. ☒ POR CALLE
- 5. ☐ POR AVENIDA
- 6. ☐ POR EL MALECON
- 7. ☐ POR LA PLAYA

19. SOBRELASANTE ☐ + ☐ ☐ ☐ METROS
BAJO LA RASANTE ☐ ☐ ☐ ☐ METROS
DESARROLLO CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERÍSTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 1. ☐ TIERRA
- 2. ☐ LASTRE
- 3. ☐ PIEDRA DE RIO
- 4. ☐ ADOPQUIN
- 5. ☒ ASFALTO O CEMENTO

- 18. ACERA
1. ☐ NO TIENE
- 2. ☒ ENCEMENTADO O PIEDRADERIO
- 3. ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PÚBLICAS EN LA VIA

- 15. AGUA POTABLE
1. ☐ NO EXISTE
- 2. ☒ SI EXISTE
- 16. ALDANTARILLADO
1. ☐ NO EXISTE
- 2. ☒ SI EXISTE
- 17. ENERGIA ELECTRICA
1. ☐ NO EXISTE
- 2. ☒ SI EXISTE RED AEREA
- 3. ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18. ALUMBRADO PUBLICO
1. ☐ NO EXISTE
- 2. ☐ INCANDESCENTE
- 3. ☒ DE SODIO O MERCURIO

SERVICIOS DEL LOTE

- 20. AGUA POTABLE
1. ☐ NO EXISTE
- 2. ☒ SI EXISTE
- 21. DESAGUES
1. ☐ NO EXISTE
- 2. ☒ SI EXISTE
- 22. ELECTRICIDAD
1. ☐ NO EXISTE
- 2. ☒ SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23. AREA
SIN DECIMALES 77
- 24. PERIMETRO 40
- 25. LONGITUD DEL FRENTE 11
- 26. NÚMERO DE ESQUINAS 0

AVALIIO DEL LOTE (en centavos)

FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

27. sin edificación ☐ con edificación ☒


USO DEL AREA SIN EDIFICACIÓN

- 28. sin uso ☐
- 29. al interior que en la construcción ☒
- 30. otro uso ☐

30. NÚMERO DE BLOQUES TERMINADOS 01

31. NÚMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCIÓN

32. TOTAL DE BLOQUES 01



Observaciones:
Rat. se de 1033902
Tally y. velost m
Pellb sin Inse RT. 4/10/2007
Sello Luis S. 7-08/01
H.P. P. B. n. f. Feb. 14/02
Sillo ave. 11/10/05
Suelo 22 5/10/06
H. P. B. n. f. 5/10/06
Legit. 22 5/10/06
P. n. f. 22 5/10/06

TENENCIA DE LA PROPIEDAD

1		COPIA SOLA EL PROPIETARIO
2		ENABRRIENDO PARCIAL
3		ENABRRIENDO TOTAL
4		OTRO (ESPECIFIQUE)

CÉDULA DE IDENTIDADE O.R.U.C.
130637508-8
2/130207711-8

material	TITULO DE PROPIEDAD	fecha
3	TEACELA	14/02/20
1	Teacela	3-08-01
3		14-04-0
3		04-04-09

MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA POR CADA RUBRO DE OBRA)