

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

DATOS GENERALES
☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
☐ ZONA HOMOGENEA
☐ ZONA SEGUN VALOR

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

DIRECCION: Barrio LA DOLOROSA
Calle 10 y NV-24
HOJA N°
N°

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES ☐ 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

☐ 1 LOTE INTERIOR
☐ 2 POR PASAJE PEATONAL
☐ 3 POR PASAJE VEHICULAR
☒ 4 POR CALLE
☐ 5 POR AVENIDA
☐ 6 POR EL MALECON
☐ 7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

☐ 1 TIERRA
☐ 2 LASTRE
☐ 3 PIEDRA DE RIO
☐ 4 ADOQUIN
☒ 5 ASFALTO O CEMENTO

☐ 16 ACERA
☐ 2 NO TIENE
☒ 3 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

☐ 19 AGUA POTABLE
☐ 2 NO EXISTE
☒ 3 SI EXISTE

☐ 16 ALCANTARILLADO
☐ 2 NO EXISTE
☒ 3 SI EXISTE

☐ 17 ENERGIA ELECTRICA
☐ 2 NO EXISTE
☒ 3 SI EXISTE RED AEREA
☐ 4 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

☐ 18 ALUMBRADO PUBLICO
☐ 2 NO EXISTE
☒ 3 INCANDESCENTE DE SODIO O MERCURIO

☐ 19 SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE
METROS

SERVICIOS DEL LOTE

☐ 20 AGUA POTABLE
☐ 1 NO EXISTE
☒ 2 SI EXISTE

☐ 21 DESAGUES
☐ 1 NO EXISTE
☒ 2 SI EXISTE

☐ 22 ELECTRICIDAD
☐ 1 NO EXISTE
☒ 2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

☐ 23 AREA
SIN DECIMALES 157,16


☐ 24 PERIMETRO 50,70

☐ 25 LONGITUD DEL FRENTE 10,85

☐ 26 NUMERO DE ESQUINAS 0

AVANUE DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

☐ 27 SIN EDIFICACION
☒ 28 CON EDIFICACION

☐ 29 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
☐ 30 OTRO USO

☐ 31 OTRO USO
☐ 32 OTRO USO

☐ 30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

☐ 31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

☐ 32 TOTAL DE BLOQUES

OBSERVACIONES:

NO EXISTE VIVIENDA
Fue demolida, se esta
construyendo - 31-03-01
FTHD
-ingreso const Agosto 23-05-01

[illegible]

(SOLO BLOQUES TERMINADOS)

[illegible][illegible]

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL 110345000000

HOJA N: 58

DATOS GENERALES

- 7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO 6
8 ZONA HOMOGENEA 2
9 ZONA SEGUN VALOR 4

DIRECCION: Barrio La Bolsonera
calle 10

N: 23-35

10 CALLE 10 # 2335
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

- 14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

- 17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE
00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

- 20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

- 21 DESAGUES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE


- 22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 AREA 00157
24 PERIMETRO 0050
25 LONGITUD DEL FRENTE 0017
26 NUMERO DE ESQUINAS 0

AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 sin edificación con edificación
1 sin uso
2 con edificación
3 otro uso

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

- 28 el mismo que la construcción
1 sin uso
2 con edificación
3 otro uso

NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

TOTAL DE BLOQUES

observaciones

NO SE ENCONTRABA NADA
A LA VISITA DEBO
OBSERVAR QUE LA CONSTRUCCION
VA HASTA EL FONDO DEL LOTE
Luis F. Fajardo
11-03-97

DATOS DEL PROPIETARIO

1	☒	Ocupa solo el propietario
2	☐	En arriendo parcial
3	☐	En arriendo total
4	☐	Otro (especifique)

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible][illegible]