

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1034603000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N: 19

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio Royal

cell: Avenida 15

N: 8-17

10 A U E N I D A 1 5 # 8 1 7
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTEROS 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐ 01 METROS
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

21 DESAGÜES
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

14 ACERA
1 ☒ NO TIENE
2 ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☒ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
sin decimales
19.5, 23

24 PERIMETRO
sin decimales
6.5

25 LONGITUD DEL FRENTE
sin decimales
8

26 NUMERO DE ESQUINAS
sin decimales
1

AVANUE DEL LOTE
(sin centavos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación
28 con edificación
1 ☐
2 ☒

29 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
01

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

29 sin uso
30 si mismo que la construcción
1 ☐
2 ☒
3 ☐

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
00

otro uso

3


otro uso

32 TOTAL DE BLOQUES

01

observaciones

Bloque A piso 1
ocupado para taller de
carpinteria
Carpintero del 11/12/12



ACORDO DE PROPIEDAD

X		

☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO EN ARRIENDO PARCIAL
-------------------------------------	---

--	--

10

[illegible]

五

6

67

1

23

10

2/2

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

INDICADORES GENERALES

PÁNAS					AGUA			ELECTRICIDAD		
material	tipo de acero	aluminio	madera fina	aluminio de color	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	sobrepuestas	no tiene
5	6	7	8	9	☐	☒	☒	☒	☒	☒
5	6	7	8	9	☐	☐	☒	☐	☐	☒
5	6	7	8	9	☒	☐	☐	☒	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6	7	8	9						

ESTADO DE CONSERVACION GENERAL						AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION
Bueno	Regular	Malo	Fuindo			
X	1	2	3	4		1973 (53)
X	1	2	3	4		1973 (56)
	X	1	2	3	4	(82)
		1	2	3	4	(96)
		1	2	3	4	(112)
		1	2	3	4	(125)
		1	2	3	4	(143)
		1	2	3	4	(156)
		1	2	3	4	(173)
		1	2	3	4	(186)
		1	2	3	4	(203)
		1	2	3	4	(218)
		1	2	3	4	(233)
		1	2	3	4	(248)
		1	2	3	4	(263)
		1	2	3	4	(278)

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)

VALOR DE LA PROPIEDAD
SIN CENTAVOS)
VALOR DEL LOTE MÁS
VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN

NOBIS
DAD

levantamiento
8 Agosto/83
FECHA

7/Agosto/85
FECHA

Jaile Castro m

Felicitas Escalante Huay
NOMBRE DEL SUPERVISOR

21-Ago-88

24-08-95

FEBRA

Intituto

1710

observaciones

[illegible]