

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL	☒ NO ☐ SI	REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO
CLAVE CATASTRAL	1 1 0 3 5 1 0 5 0 0 0	HOJA N° 18-J8
LOCALIDAD SECTOR MANZANA LOTE PROPIEDAD HORIZONTAL		
DATOS GENERALES	7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO 6 8 ZONA HOMOGENEA 2 9 ZONA SEGUN VALOR 1	DIRECCION: Barrio LA BOCCOROSA CALLE 8 N° 8-05
10 CALLES 8 AV 20 # 8-05 CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)		


DATOS DEL LOTE

FRENTES	11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTES 1	DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
12 ACCESO AL LOTE	1 LOTE INTERIOR 2 POR PASAJE PEATONAL 3 POR PASAJE VEHICULAR 4 POR CALLE 5 POR AVENIDA 6 POR EL MALECON 7 POR LA PLAYA	19 SOBRE LA RASANTE ☒ BAJO LA RASANTE ☐ 01 METROS
CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL	1 TIERRA 2 LASTRE 3 PIEDRA DE RIO 4 ADOQUIN 5 ASFALTO O CEMENTO	SERVICIOS DEL LOTE
13 MATERIAL DE LA CALZADA	1 NO TIENE ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO DE ADOQUIN O BALDOSA 2 ☒ 3 4 5	20 AGUA POTABLE 1 ☐ NO EXISTE 2 ☒ SI EXISTE
14 ACERA	1 NO TIENE ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO DE ADOQUIN O BALDOSA 2 ☒ 3	21 DESAGUES 1 ☒ NO EXISTE 2 ☒ SI EXISTE
REDES PUBLICAS EN LA VIA	22 ELECTRICIDAD 1 ☐ NO EXISTE 2 ☒ SI EXISTE	CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE
15 AGUA POTABLE	1 NO EXISTE 2 ☒ SI EXISTE	23 AREA SIN DECIMALES 00074
16 ALCANTARILLADO	1 NO EXISTE 2 ☒ SI EXISTE	24 PERIMETRO 0037
17 ENERGIA ELECTRICA	1 NO EXISTE 2 ☒ SI EXISTE RED AEREA 3 ☒ SI EXISTE RED SUBTERRANEA	25 LONGITUD DEL FRENTES 0006
18 ALUMBRADO PUBLICO	1 NO EXISTE INCANDESCENTE DE SODIO O MERCURIO 2 ☒ 3	26 NUMERO DE ESQUINAS 0
AVALUO DEL LOTE (sin centavos) 0000000000		

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación	1 ☐ 2 ☒	30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 01
USO DEL AREA SIN EDIFICACION	1 ☐ 2 ☒ 3 ☐	31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 00
otro uso	32 TOTAL DE BLOQUES 01	

Observaciones:
TIENE 01 BLOCON
Act. number 20 17/09/10
Autos la casa era de 113
años y su padre, al
ca de la construcción y de 2
para
Hoyas - Juveth - Fido
12103197



DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	FECHA	TITULO DE PROPIEDAD	FECHA
1	CONFORME ROCA	MANUEL	130735643-3		CUARTEL	
	Delgado Pacheco Elsa	Norma de			172	5/05/83
	CONFORME				CUARTEL	
	CONFORME FLORES		130135613-3			

1	☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL																																																																															
ESTRUCTURA			PAREDES			ENTRERISO INFERIOR O CONTRAPISO			PISO			ENTRERISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA			TUM-BADOS			VENTANAS			AGUA			ELECTRICIDAD			EQUIPO ESPECIAL																																																																								
caña	madera	ladrillo/piedra	no tiene	caña	madera lata	enquinado (baraque)	ladrillo comun	ladrillo industrial o bloque	tobique madera	tierra	madera o encementado	vinil o granito fundido	balda	parquet o moyle	alfombra	marol marmole	caña	code (paja)	madera	zinc	rubero	gabeto cemento	hormigon	teja	no tiene	si tiene	no tiene	caña	tablero claro	madera y vidrio	bloque ornamental	madera tipo chizca o hierro	aluminio	madera fina	aluminio de color	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	tiene de 1º orden	tiene de 2º orden	no tiene	buena	regular	mal	ruina																																																		
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)		AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS)		VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION	
levantamiento					
06-08-85		5/19 de 1/85		12-09-85	
FECHA		FECHA		FECHA	
NOMBRE DEL EMPADRONADOR		NOMBRE DEL SUPERVISOR		NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	
RUIZ ERIC SANCHEZ		ELLIOTT ROBERT LEE		MARQUESS JAMES	
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
[Signature]		[Signature]		[Signature]	
NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO		NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO		NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	
FERNANDO GONZALEZ		FERNANDO GONZALEZ		FERNANDO GONZALEZ	
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
[Signature]		[Signature]		[Signature]	
observaciones:					
No se obtuvo foto aere					
Fecha de construcccion -					