

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
7 0 3 5 3 0 6

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO
HOJA N°

DATOS GENERALES

1 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
2 ☒ ZONA HOMOGENEA
3 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio calle calle 8 y Av. 22

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES

11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE
+ 0 0 0 METROS

DERIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGUES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
1 SIN DECIMALES
2 1 0 3


24 PERIMETRO
1 SIN DECIMALES
2 4 7

25 LONGITUD DEL FRENTE
1 SIN DECIMALES
2 7

26 NUMERO DE ESQUINAS
1 SIN DECIMALES
2 0

AVALLUO DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 SIN EDIFICACION
1 ☒ CON EDIFICACION

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
0 1

28 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
1 SIN USO
2 ☒ EN CONSTRUCCION

29 OTRO USO
1 SIN USO
2 ☒ EN CONSTRUCCION

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
0 0

32 TOTAL DE BLOQUES
0 1

OBSERVACIONES:

[illegible]

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

11035306000

HOJA N: J-8

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio

colle 8 y Av-22

N: 8-13

10 CALLE 8 AVE 22 # 8-13

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐ 00 METROS
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

13 MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASPALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
21 DESAGÜES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

23 AREA
SIN DECIMALES
00127

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

24 PERIMETRO
9052

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA


25 LONGITUD DEL FRENTE
0007

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

26 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

00000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación
28 con edificación

1
2

29 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

04

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

sin uso
el mismo que la construcción

1
2

30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

00

otro uso

3

29 otro uso

32 TOTAL DE BLOQUES

04

29 nombre

código

observaciones

DATOS DEL PROPIETARIO

MODO DE PROPIEDAD		TENENCIA DE LA PROPIEDAD	
1 ☒	UN SOLO PROPIETARIO	1 ☒	OCCUPA, SOLO EL PROPIETARIO
2 ☐	HERENCIA INDIVISA	2 ☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3 ☐	VARIOS PROPIETARIOS	3 ☐	EN ARRIENDO TOTAL
		4 ☐	OTRO (ESPECIFIQUE) _____

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)	levantamiento 5 Agosto / 85 FECHA	Julio C. Chaves NOMBRE DEL EMPADRONADOR	inf. FIRMA	20/08/85 FECHA	Francisco Cervantes NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	inf. FIRMA	observaciones Se acordó una de la notaría
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL TERRENO MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION	2 Agosto / 85 FECHA	Fallón 8 residente Lomas NOMBRE DEL SUPERVISOR	inf. FIRMA	10-09-85 FECHA	Mariano Vera NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	Mariano FIRMA	