



IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

41035406000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° J-8

DATOS GENERALES

- (7) ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
(8) ☒ ZONA HOMOGENEA
(9) ☒ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio

calle 8 y Av-23

N° 18-02

(10) CALLE 8 AVE 23 # 803

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES

(11) 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- (12) ACCESO AL LOTE
1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☒ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

- (19) SOBRE LA RASANTE ☒ 00 METROS
BAJO LA RASANTE ☐

SERVICIOS DEL LOTE

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- (13) MATERIAL DE LA CALZADA
1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

- (20) AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE
(21) DESAGÜES
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- (14) ACERA
1 ☒ NO TIENE
2 ☐ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

- (22) ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- (15) AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- (23) AREA SIN DECIMALES
00130

- (16) ALCANTARILLADO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- (24) PERIMETRO
0046

- (17) ENERGIA ELECTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- (25) LONGITUD DEL FRENTE
0023
(26) NUMERO DE ESQUINAS
1

- (18) ALUMBRADO PUBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

AVLULO DEL LOTE (sin centavos)

0000000000

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

(27) sin edificación
con edificación

1 ☐
2 ☒

(28) NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

04

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

sin uso 1 ☐

(29) el mismo que la construcción

2 ☒

(30) NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

00


otro uso

3 ☐

otro uso

(31) TOTAL DE BLOQUES

01



observaciones

08-III-97

DATOS DEL PROPIETARIO

1					TENENCIA DE LA PROPIEDAD
2					OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
3			X		EN ARRIENDO PARCIAL
4					EN ARRIENDO TOTAL
					OTRO (ESPECIFIQUE)

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

DATOS DE LA CONSULTA

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS) 	inventario 2 Agosto / 75 FECHA	J. E. Chamorro NOMBRE DEL EMPADRONADOR	[Signature] FIRMA	5/09/85 FECHA	Francisco Cervantes NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	[Signature] FIRMA	observaciones: No hay Cédula, No hay título de propiedad, no hay caso de construcciones
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION	2 Agosto / 75 FECHA	F. Ellis & Asociados NOMBRE DEL SUPERVISOR	[Signature] FIRMA	5/09/85 FECHA	Morano Vera NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	[Signature] FIRMA	