



IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL **81012628000**

LOCALIDAD ZONA SECTOR MANZANA LOTE PROPIEDAD HORIZONTAL

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° **110-K10**

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO **2**

8 ZONA HOMOGENEA **0**

9 ZONA SEGUN VALOR **3**

DIRECCION: Barrio **WISERUADITA**

colle **5ta** **QUINTA**

RIO ABIS **calles**

N° **5111**

10 **CALLE SINO NOMBRE S/M**
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 **0** NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

1 ☒ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☐ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

MANCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

1 ☒ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☐ ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA 1 ☒ NO TIENE
2 ☐ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE 1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO 1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA 1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO 1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☐ DE SODIO O MERCURIO

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

19 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐ **00** METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

21 DESAGÜES 1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA SIN DECIMALES **001180**


24 PERIMETRO **0052**

25 LONGITUD DEL FRENTE **0000**

26 NUMERO DE ESQUINAS **0**

AVLUO DEL LOTE (sin centavos) **0000000000**

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación 1 ☐
con edificación 2 ☒

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

sin uso 1 ☐
si mismo que la construcción 2 ☒

otro uso 3 ☐

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS **01**

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION **00**

32 TOTAL DE BLOQUES **01**

Observaciones

Edificio de 1 y 2 pisos
agua
Mano Jorda
26-05-92
Sugeneración de 12/01/92
de 12/01/92
Mano Jorda

DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERIA	APELLIDOS		NOMBRE		CEDULA DE IDENTIDAD O N°		FECHA	
	PINCHA HINCHOSA		SERRANO		130423808-3		13/07/19	
	RESCORVALUZ V MARIA V MONICA PINCHA REYES				130238280-2			
	PINCHA HINCHOSA SERRANO				130423808-3			

1	☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

MODO DE PROPIEDAD	
1	UN SOLO PROPIETARIO
2	HERENCIA INDIVISA
3	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSIGNACION (SIN CENTAVOS)										AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS)									
levantamiento 21/11/85										21/11/85									
FECHA										FECHA									
NOMBRE DEL EMPADRONADOR Quintero										NOMBRE DEL SUPERVISOR F. Villarreal									
FIRMA [Signature]										FIRMA [Signature]									
FECHA 25-9-85										FECHA 6-9-85									
NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO Eduardo Fajardo										NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA Hector Velez									
FIRMA [Signature]										FIRMA [Signature]									
OBSERVACIONES: 25 INMUNIZACION																			