

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTA BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 1 0 3 5 9 2 8

HOJA N°

DATOS GENERALES
7 ☐ ZONA SEGÚN CALIDAD DEL SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGÉNEA
9 ☐ ZONA SEGÚN VALOR

DIRECCIÓN: barrio _____
calle 8 y AVENIDA-19

N°

10 ☐ CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

11 ☒ NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE
1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☐ POR CALLE
5 ☒ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECÓN
7 ☐ POR LA PLAYA

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RÍO
4 ☐ ADOQUÍN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA
1 ☐ NO TIENE
2 ☒ ENCIMENTADO O PIEDRA DE RÍO
3 ☐ DE ADOQUÍN O BALDOSA

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

15 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

17 ENERGÍA ELÉCTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AÉREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRÁNEA

18 ALUMBRADO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ INCANDESCENTE
3 ☐ DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE
+ 0.00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

21 DESAGÜES
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

23 ÁREA
SIN DECIMALES 189


24 PERÍMETRO 59

25 LONGITUD DEL FRENTE 28

26 NÚMERO DE ESQUINAS

27 AVALÚO DEL LOTE

CROQUIS



FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

27 sin edificación ☐
con edificación ☒ 2

USO DEL ÁREA SIN EDIFICACIÓN

28 sin uso ☐
el mismo que en la construcción ☒ 2
otro uso ☐ 3

31 NÚMERO DE BLOQUES 00

29 otro uso ☐
nombre ☐ código ☐

32 TOTAL DE BLOQUES 01

observaciones:

FSK A

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL

☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

110350928000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 79-19-1879

DATOS
GENERALES

- 7 ☒ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ☒ ZONA HOMOGENEA
9 ☒ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio
solis 8 y Av-19

N° 5/N

10 C A L L E 8 # 5 / N A V E N / D A 1 9
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTEROS

11 ☒ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☒ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

19 ☒ SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE ☐ 00 METROS
DESNIVEL CON RELACION
A LA RASANTE DE LA
VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

SERVICIOS DEL LOTE

20 ☒ AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

21 ☒ DESAGÜES
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 14 ☒ ACERA
2 ☐ NO TIENE
3 ☐ ENCEMENTADO O
PIEDRA DE RIO
DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ☒ ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 ☒ AGUA POTABLE
2 ☐ NO EXISTE
3 ☒ SI EXISTE

- 16 ☒ ALCANTARILLADO
2 ☐ NO EXISTE
3 ☒ SI EXISTE

- 17 ☒ ENERGIA ELECTRICA
2 ☐ NO EXISTE
3 ☒ SI EXISTE RED AEREA
SI EXISTE RED SUBTERRANEA


- 18 ☒ ALUMBRADO
2 ☐ NO EXISTE
3 ☒ INCANDESCENTE
DE SOCIO O MERCURIO

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 ☒ AREA
24 ☒ PERIMETRO
25 ☒ LONGITUD DEL FRENTE
26 ☒ NUMERO DE ESQUINAS
AVALUO DEL LOTE
(sin centavos)

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 ☒ sin edificación
28 ☒ con edificación
29 ☒ sin uso
30 ☒ si mismo que la construcción
31 ☒ otro uso
32 ☒ TOTAL DE BLOQUES



observaciones

STATOS DEL PROPIETARIO

[illegible]

☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
☐	EN ARRIENDO PARCIAL
☐	EN ARRIENDO TOTAL
☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

☐	☒	☐	UN SOLO PROPIETARIO HERENCIA INDIVISA VARIOS PROPIETARIOS
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---

DATOS DE LA CONSTRUCCION

INDICADORES GENERALES

[illegible]

Observaciones:

[illegible][illegible]