



MUNICIPIO DE NANTIA
CASTRO URBANO

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO
ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
1 0 3 5 9 4 4 0 0 0

LOCALIDAD SECTOR MANZANA LOTE PROPIEDAD HORIZONTAL

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N°

DIRECCION:

barrio LA DOLOSOSA

calle Calle 7 Av. 18

N°

10 C A L L E 7 A V 1 8

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES

- 11 ☐ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE

- 1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☐ POR CALLE
5 ☒ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

MARCAR SOL O EL DE MAYOR EFECTIVIDAD

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

11 MATERIAL DE LA CALZADA

- 1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

- 1 ☐ NO TIENE
2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE

BAJO LA RASANTE

METROS

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

21 DESAGUES

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

SIN DECIMALES
0 0 0 7 7

24 PERIMETRO

0 0 4 1

25 LONGITUD DEL FRENTE

0 0 0 5


26 NUMERO DE ESQUINAS

0

AVLUD DEL LOTE (en centavos)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

SIN EDIFICACION

1 ☐

CON EDIFICACION

2 ☒

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

1 ☐

28 VIVIENDA

2 ☒

OTRO USO

3 ☐

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

0

TOTAL DE BLOQUES

1

OBSERVACIONES:

Desmembrado de la clave
103.5942

22/07/2012

DATOS DEL PROPIETARIO									
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	MATERIA	TITULO DE PROPIEDAD	FECHA			
☐ CODIGO	SIA	MAURIQUE DELGADO BLANCA SHIRLEY			PRIMERA	22/06/2003			

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

NEERALES				ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE RECONSTRUCCION
AGUA		ELECTRICIDAD		EQUIPO ESPECIAL		AÑO DE RECONSTRUCCION	
empotradas	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	tiene de 2º orden		tiene de 1er. orden
☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ☐
☐							

levantamiento					
FECHA	NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA
FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA	FIRMA

OBSERVACIONES