

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL
☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL
11056002000

LOCALIDAD SECTOR MANZANA LOTE PROPIEDAD
1000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO
HOJA N: 58

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO 6
8 ZONA HOMOGENEA 1
9 ZONA SEGUN VALOR 1

DIRECCION: barrio Regal
calle
Avenida 19
N: 7-75

10 AVENIDA 19 # 181
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

MANCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

13 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA
15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE
1 DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
2 BAJO LA RASANTE 01 METROS

SERVICIOS DEL LOTE
20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGÜES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE
23 AREA
sin decimales 00114
24 PERIMETRO 0047
25 LONGITUD DEL FRENTE 0007
26 NUMERO DE ESQUINAS 0

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)
0000000000

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación
28 con edificación 2

USO DEL AREA SIN EDIFICACION
1 sin uso
2 el mismo que la construcción 2
3 otro uso

29 otro uso
nombre código

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 02

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 00

32 TOTAL DE BLOQUES 02

Observaciones
DESHENDELLACION
11-07-93
Sello Prof. & Soc. y Cde
03/07/96
14-11-93
Joyda

2

26 44
23 59.1
Avenida 19
Calle 8

ESTADO DE	NO	NO
-----------	----	----

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)									
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS)									
VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION									

levantamiento	FECHA	NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA
7 Agosto/85		Johnny Escobar	<i>[Signature]</i>	20/07/1985	FERNANDO GONZALEZ	<i>[Signature]</i>
6 Agosto/85		Felix Escobar Linares	<i>[Signature]</i>	26-08-85	ALICIA VILLACORCHA	<i>[Signature]</i>

observaciones:	30/01/85
CAMPO DE NOMENCLATURA	COMARCA VENTA