

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL	☒ NO ☐ SI	REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO
CLAVE CATASTRAL	1 1 0 3 6 0 1 1 0 0 0 0	HOJA N° 18
DATOS GENERALES	7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO 6 8 ZONA HOMOGENEA 1 9 ZONA SEGUN VALOR 1	DIRECCION: barrio <u>Royal</u> calle <u>Quemada 11</u> N° <u>7-03</u>
10 AVE 11 DA 1 9 # 7 0 9 CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)		


DATOS DEL LOTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE	1
12 ACCESO AL LOTE	1 X
13 MATERIAL DE LA CALZADA	1 X
14 ACERA	1 X
REDES PUBLICAS EN LA VIA	
15 AGUA POTABLE	1 X
16 ALCANTARILLADO	1 X
17 ENERGIA ELECTRICA	1 X
18 ALUMBRADO PUBLICO	1 X
19 SOBRE LA RASANTE	1 X
20 AGUA POTABLE	1 X
21 DESAGÜES	1 X
22 ELECTRICIDAD	1 X
23 AREA	00042
24 PERIMETRO	0019
25 LONGITUD DEL FRENTE	0004
26 NUMERO DE ESQUINAS	0
27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)	

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación	1
27 con edificación	2 X
28 USO DEL AREA SIN EDIFICACION	1
28 el mismo que la construcción	2 X
29 numero de bloques en construcción	00
30 TOTAL DE BLOQUES	01

Observaciones
1299.880,00
1779.228,00
Ayda Jorda
18-03-97
Candela Jorda
Diana del Hiel Maza



DATOS DEL PROPIETARIO

1	☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DEL PROPIETARIO				
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	TITULO DE PROPIEDAD
	CHAVEZ Calderon	PARQUE CALDERON	130052675-1	tercera
	CHAVEZ CALDERON	MARIA CELIA CHAVEZ CALDERON DE REYES		6 MARZO 1933
	CHAVEZ CALDERON	MONICA CALDERON		NOV 26/0
	CHAVEZ CALDERON	MARIA ELENA	130052675H	TERCERA
CODIGO	1			150536

DATOS DE LA CONSTRUCCION

Nº DEL BLOQUE		Nº DEL PISO		AREA DEL PISO		MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL				AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Estructura		Paredes				Entrepiso inferior o contrapiso			Piso			Entrepiso superior, techo o cubierta					TUM-BADOS		Ventanas								Agua		Electricidad		Equipo Especial		Buena				Regular				Mala				Ruina																																																																																																																																																																																																																																																																				
caña	madera	ladrillo-piedra	hormigon-metl	no tiene	caña	madera o lata	enlucido (bahareque)	ladrillo comun	ladrillo industrial o bloque	tabique modular	tierra	madera o enlucido	vinil o granito	baldaas	parquet o moqueta	alfombra	marmol marmotone	caña	code (paja)	madera	zinc	ruberoid	gambeto	hormigon	teja	no tiene	si tiene	caña	tablero o lata	madera y vidrio	bloque ornamental	madera tipo chazas o hierro	aluminio	madera fina	aluminio de color	no tiene	sobrepuetas	empotradas	no tiene	tiene de 1º orden	tiene de 2º orden	buena	regular	mala	ruina																																																																																																																																																																																																																																																																				
11	0034	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS) 	levantamiento 7 Agosto/85 FECHA Nombre del Empadronador Sonay Escalante	FIRMA 	FECHA 28-09-85	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO FRONCISCO GARCIA	FIRMA 	observaciones :
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION 	6 Agosto/85 FECHA Nombre del Supervisor Eulalia Escalante	FIRMA 	FECHA 26-08-85	NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA ALICIA WOODRUGH	FIRMA 	