

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL		☒ NO ☐ SI	
CLAVE CATASTRAL	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1036021	REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO	
DATOS GENERALES	LOCAL: _____ ZONA: _____ SECCION: _____ MANZANA: _____ LOTE: _____ FINDER HORIZONTAL: _____ LINDA: _____	HOJA N° <u>56</u>	
7 6 5 4 3 2 1 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO 8 1 ZONA HOMOGENEA 9 1 ZONA SEGUN VALOR	DIRECCION: barrio <u>Regal</u> calle <u>Avenida 20</u> N° <u>7-54</u>		
10 AVENIDA 20 # 454	CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)		

DATOS DEL LOTE


FRONTES					
(11)	<u>7</u>	NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE			
(12)	ACCESO AL LOTE	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐	LOTE INTERIOR POR PASAJE PEATONAL POR PASAJE VEHICULAR POR CALLE POR AVENIDA POR EL MALECON POR LA PLAYA		
MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUÍA					
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL					
(13)	MATERIAL DE LA CALZADA	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒	TIERRA LASTRE PIEDRA DE RÍO ADOPUIN ASFALTO O CEMENTO		
(14)	ACERA	1 ☒ 2 ☐ 3 ☐	NO TIENE ENCEMENTADO O PIEDRA DE RÍO DE ADOPUINO BALDOSAS		
REDES PÚBLICAS EN LA VÍA					
(15)	AGUA POTABLE	1 ☐ 2 ☒	NO EXISTE SI EXISTE		
(16)	ALCANTARILLADO	1 ☐ 2 ☒	NO EXISTE SI EXISTE		
(17)	ENERGÍA ELÉCTRICA	1 ☐ 2 ☒ 3 ☐	NO EXISTE SI EXISTE RED AEREA SI EXISTE RED SUBTERRANEA		
(18)	ALUMBRADO PÚBLICO	1 ☐ 2 ☐ 3 ☒	NO EXISTE INCANDESCENTE DE SODIO O MERCURIO		
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VÍA DE ACCESO					
(19)	SOBRE LA RASANTE BAJO LA RASANTE	☒ <u>00</u> METROS			
SERVICIOS DEL LOTE					
(20)	AGUA POTABLE	1 ☐ 2 ☒	NO EXISTE SI EXISTE		
(21)	DESAGÜES	1 ☐ 2 ☒	NO EXISTE SI EXISTE		
(22)	ELECTRICIDAD	1 ☐ 2 ☒	NO EXISTE SI EXISTE		
CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE					
(23)	ÁREA	SIN DECIMALES <u>00008.3</u>			
(24)	PERÍMETRO	<u>0043</u>			
(25)	LONGITUD DEL FRENTE	<u>0005</u>			
(26)	NÚMERO DE ESQUINAS	<u>0</u>			
AVLADO DEL LOTE (sin centavos)					

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

(27)	sin edificación con edificación	1 ☐	2 ☒
USO DEL AREA SIN EDIFICACION			
(28)	sin uso el mismo que la construcción otro uso	1 ☐	2 ☒
(29)	otro uso		3 ☐
(30) NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS			
		0	1
(31) NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION			
		0	0
(32) TOTAL DE BLOQUES			
		0	1

observaciones

14-III-94
Zayda
córcebre. Ave comita
~~Sudamérica~~ Sudamérica
Baja Frecuencia de comparsas.



DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DEL PROPIETARIO																	
PERSONERIA	APELLIDOS						NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	nómina	TITULO DE PROPIEDAD	fecha						
	FRANCISCO TRIVINO LUIS ALFREDO Y JESSICA ELIZABETH FRANCISCO MERO																
código	1																

1	☐	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☒	OTRO (ESPECIFIQUE)

personal de

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible][illegible]