

CROQUIS

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

11036200

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N°

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO 6
8 ZONA HOMOGENEA 1
9 ZONA SEGUN VALOR 1

DIRECCION: Barrio
calle Avenida 21

N° 152

10 AVENIDA 21

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE 1

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGÜES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE


23 AREA
SIN DECIMALES
1771

24 PERIMETRO
52

25 LONGITUD DEL FRENTE
9

26 NUMERO DE ESQUINAS

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación
28 con edificación
29 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
31 TOTAL DE BLOQUES

32 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
33 otro uso
34 otro uso
35 otro uso

36 nombre
37 código

Observaciones
SE ABANDONA TABLERO
POR NO ENTENDERSE LA
DELIMITACION
JCH 16-11-97

DATOS DEL PROPIETARIO

MODO DE PROPIEDAD		TENENCIA DE LA PROPIEDAD	
1 ☒	UN SOLO PROPIETARIO	1 ☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2 ☐	HERENCIA INDIVISA	2 ☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3 ☐	VARIOS PROPIETARIOS	3 ☐	EN ARRIENDO TOTAL
		4 ☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

DATOS DEL PROPIETARIO														
PERSONERIA	APELLIDOS		NOMBRE		CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	notario	TITULO DE PROPIEDAD	fecha						
	GALLEROS MORALES		SALV SRA		130170040-5	130170040-5	tercena	14-10-20						
CODIGO	1													

DATOS DE LA CONSTRUCCION

Nº DEL BLOQUE		Nº DEL PISO	AREA DEL PISO	
36	40	1100	45	(4)
37	41	100	56	(5)
38	42	0	67	(6)
39	43	71	78	(7)
40	44	82	89	(8)
41	45	90	101	(9)
42	46	115	116	(10)
43	47	131	131	(11)
44	48	145	146	(12)
45	49	160	161	(13)
46	50	175	176	(14)
47	51	191	196	(15)
48	52	206	211	(16)
49	53	221	226	(17)
50	54	236	241	(18)
51	55	251	256	(19)
52	56	266	271	(20)

MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION																																																																																																																													
ESTRUCTURA			PAREDES			ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO			PISO			ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA						TUM-BADOS		VENTANAS			AGUA			ELECTRICIDAD			EQUIPO ESPECIAL			ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION																																																																																																																	
coño	madera	ladrillo/piedra	no tiene	coño	madera lata	enquinchado (boharrque)	ladrillo comun	ladrillo industrial	tabique modular (vitrlo,madera)	tierra	madera o anclamiento	vinil o granito fundido	baldozo	parquet o moysica	alfombra	moqueta	coño	code (paja)	madera	zino	tuberoid	gastito cemento	hormigon	teja	no tiene	si tiene	coño	tablero lata	madera y vidrio	bloque ornamental	madera tipo chozas o hierro	aluminio	madera fina	aluminio de color	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	tiene de 1º orden	tiene de 2º orden	tiene de 1º orden	buena	regular	malta	ruina	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																	

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS) 		AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION 	
levantamiento 02-08-85 FECHA Ignacio Lombardo NOMBRE DEL EMPAQUONADOR		FIRMAS 	
18-9-85 FECHA Maria Beronabe NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA		FIRMAS 	
18-9-85 FECHA F. Navarro NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO		FIRMAS 	
observaciones :			

CROQUIS

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 1 0 3 6 2 7 0 0 0

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N: 1-8

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio La Dolores
cdlla Dolores 21

N:

10 AVE UDA 21
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES

11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE

1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

1 NO TIENE
2 ENCIMENTADO O
3 PIEDRA DE RIO
4 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO

1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE + X
BAJO LA RASANTE -
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGÜES

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

SIN DECIMALES
00171

24 PERIMETRO

0056

25 LONGITUD DEL FRENTE

0009

26 NUMERO DE ESQUINAS

0

AVANUE DEL LOTE (sin centavos)

00000000

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación

28 con edificación

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

sin uso

si mismo que la construcción

otro uso

otro uso

otro uso

1
2 X

29 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

07

1

2 X

30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

00

3

0

0

31 TOTAL DE BLOQUES

01

Observaciones

Sello para edificación
12-II-97
NO SE REALIZO INS-
PECCION.
10-III-97

DATOS DEL PROPIETARIO

1	☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible][illegible]