



IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 0 3 6 3 1 4

DATOS GENERALES

- 7 ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO 6
8 ZONA HOMogeneo 1
9 ZONA SEGUN VALOR 1

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N°

DIRECCION

barrio La Delorosa

calles

Av 23 No 752

lat

long

10 AV - 23

COLOCAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES

- 11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE 7

ACCESO AL LOTE

- 1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

MANCAR SOL O EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

MATERIAL DE LA CALZADA

- 1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

ACERA

- 1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

AGUA POTABLE

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

ALCANTARILLADO

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

ENERGIA ELECTRICA

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE AREA
3 SI EXISTE RED SUBTERANEA

ALUMBRADO PUBLICO

- 1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SOBRE LA RASANTE

BAJO LA RASANTE

0.00 METROS

CERRAMIENTO

HORMIGON ARMADO
MADERA
CAÑA
OTRO

SERVICIOS DEL LOTE

AGUA POTABLE

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

DESAGUES

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

ELECTRICIDAD

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

AREA

0.78

PERIMETRO

4.1


LONGITUD DEL FRENTE

4

AVALLU DEL LOTE (sin centavos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 SIN EDIFICACION 1
CON EDIFICACION 2 X

NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 02

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

USO

CONSTRUCCION

NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 01

OTRO USO

OTRO USO

TOTAL DE BLOQUES

OTRO USO

OTRO USO

OBSERVACIONES

solo esta obra e. 14/09/14

[illegible]

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

N° DEL BLOQUE			N° DEL PISO			ÁREA DEL PISO			MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE RECONSTRUCCION O																							
									ESTRUCTURA		PAREDES			ENTRE PISO INFERIOR O CONTRAPISO				PISO				ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA				TUBADOS		VENTANAS								AGUA				ELECTRICIDAD				EQUIPO ESPECIAL											
caña	madera	ladrillo o piedra	hormigón armado	metal	no tiene	caña	madera o lata	ladrillo o comun	tabiques modulares (vidrio, madera, etc)	tierra	madera	g cemento	madera	veltro o granito finido	baldaosa	cerámica	parquet o mayólica	porcelanato	microbet o marmolite	caña	code (paja)	madera	zinc	ruberoid	asbesto cemento	hormigón armado	teja	no tiene	si tiene	caña	tablero o lata	madera y vidrio	bloque ornamental	madera tipo chazas o fierro	aluminio	aluminio de color	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	placas	cuanto de máquinas	buena	regular	malta	nulina						
30	40	41	50	55	60	65	70	71	75	80	85	90	95	100	101	105	110	115	120	125	130	131	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	204	205	206	210	215	220	221	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280

levantamiento										OBSERVACIONES:					
										FECHA	NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA
										FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA	FIRMA

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTÁ BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
103 6314

HOJA N°

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGÉNEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCIÓN: barrio La Doloresa
calle Av 23. Entre calle 7-8.

N°

10 AV. 23 ENTRE CALLE 7-8

CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTEROS

11 ☐ NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASADIZO PEATONAL
3 ☐ POR PASADIZO VEHICULAR
4 ☐ POR CALLE
5 ☒ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

- 1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOPQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

- 14 ☐ ACERA
1 ☐ NO TIENE
2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

- 15 ☐ AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 16 ☐ ALUMBRADO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 17 ☐ ENERGÍA ELÉCTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ☐ ALUMBRADO PÚBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

19 ☐ SOBRELASASANTE

0 0 0 METROS

DESINVEL. CON RELACIÓN A LA RASANTE DE LA VÍA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

20 ☐ AGUA POTABLE

1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

21 ☐ DESAGÜES

1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

22 ☐ ELECTRICIDAD

1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

23 ☐ AREA

SIN DECIMALES
00071

24 ☐ PERIMETRO

00421

25 ☐ LONGITUD DEL FRENTE

0004


26 ☐ NÚMERO DE ESQUINAS

0

AV. LIND DEL LOTE (sin centavos)

00000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

27 ☐ sin edificación
1 ☒ con edificación

1 ☒ sin edificación
2 ☐ con edificación

USO DEL AREA SIN EDIFICACIÓN

- 28 ☐ sin uso
1 ☒ el terreno que en la construcción
2 ☐ otro uso
3 ☐

31 ☐ NÚMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCIÓN

00

29 ☐ otro uso

32 ☐ TOTAL DE BLOQUES

00

observaciones:

por encontrarse
extrañada la ficha
original se posee
de la actualizada
una ficha nueva.
existen una construc-
ción, pero la de la
línea por el de se-
cuberte puntal
del sector del barrio
La Doloresa, S.M.
25-8-97
Sdo Cda Gloria G. 17/09/14

DATOS DEL PROPIETARIO

MODO DE PROPIEDAD		TENENCIA DE LA PROPIEDAD	
1	☐ UN SOLO PROPIETARIO	1	☐ OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐ HERENCIA INDIVISA	2	☐ EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐ VARIOS PROPIETARIOS	3	☐ EN ARRIENDO TOTAL
		4	☐ OTRO (ESPECIFIQUE)

DATOS DEL PROPIETARIO									
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRES	CÉDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	MATERIA	TÍTULO DE PROPIEDAD	FECHA			
	IZURIETA SANTANA	MARCOS FELIPE Y SRA		SEGURO	3-I-90				
	(ANTES) CEDEÑO ROMERO	MANUELA VDA. de							

10 DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

[illegible]

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
11036314000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HUZA Nº

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION

Barrio: AV: 23 No 7-52

10 AV: 23

CODIFICAR LA DIRECCION PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO

DATOS DEL LOTE

FRENTEROS

- 11 ☐ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE

- 1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☒ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

MANEJO DEL LOTE

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA

- 1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

- 1 ☒ NO TIENE
2 ☐ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE MED AEREA
3 ☐ SI EXISTE MED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO

- 1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ INCHECIENTE
3 ☐ DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE

DESARROLLO CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

21 DESAGUES

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

00078

24 PERIMETRO

0041

25 LONGITUD DEL FRENTE

00005

26 NUMERO DE ESQUINAS

0

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

00000000

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación

- 1 ☐
2 ☒

28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

02

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

29 sin uso

- 1 ☐
2 ☐
3 ☐

30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

010

31 otro uso

32 otro uso

- 1 ☐
2 ☐
3 ☐

33 TOTAL DE BLOQUES

00

Observaciones:

NOTA: FICHA
EXTRAVIADA Y SE
ELABORO OTRA
PARA PODER HACER
TRAMITE POR COMPA
VENTA.

III 16/96

PHORA SOL
SE ENCONTRABA
UNA V
11/03/97 VIVIENDA EN
CONSTRUCCION

34

35

36

37

38

39

[illegible]

1	2	3	4
☒	☐	☐	☐

UN SOLO PROPIETARIO
HERENCIA INDIVISA
VARIOS PROPIETARIOS

1
2
3

OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
EN ARRIENDO PARCIAL
EN ARRIENDO TOTAL
OTRO (ESPECIFIQUE)

1
2
3
4