

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 1 0 3 6 4 1 0 0 0 0

HOJA N: 38

DATOS GENERALES

7 6 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 1 ZONA HOMOGENEA
9 1 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio LA BOLGROSA

colle

AVENIDA 24

N: SIN

10 AVENIDA 24 SIN
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES

11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE

1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 X POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE + 7
BAJO LA RASANTE - 0 0 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

1 X TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE 1 NO EXISTE
2 X SI EXISTE
21 DESAGUES 1 X NO EXISTE
2 SI EXISTE

14 ACERA

1 NO TIENE
2 X ENCIMENTADO O
PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD 1 NO EXISTE
2 X SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

1 NO EXISTE
2 X SI EXISTE

23 AREA SIN DECIMALES 00095

16 ALCANTARILLADO

1 NO EXISTE
2 X SI EXISTE

24 PERIMETRO 0048

17 ENERGIA ELECTRICA

1 NO EXISTE
2 X SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

25 LONGITUD DEL FRENTE 0005
26 NUMERO DE ESQUINAS 0


18 ALUMBRADO PUBLICO

1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 X DE SODIO O MERCURIO

AVANUE DEL LOTE (sin centavos)

0000000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

sin edificación

1

con edificación

2 X

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

01

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

sin uso

1

si mismo que la construcción

2 X

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

00

otro uso

3

otro uso

32 TOTAL DE BLOQUES

01

29 nombre

código

observaciones

Yayda Jorda
13-03-97

DATOS DEL PROPIETARIO

TENENCIA DE LA PROPIEDAD	
1	☒ OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐ EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐ EN ARRIENDO TOTAL
4	☐ OTRO (ESPECIFIQUE) _____

MODO DE PROPIEDAD	
1	☒ UN SOLO PROPIETARIO
2	☐ HERENCIA INDIVISA
3	☐ VARIOS PROPIETARIOS

PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	notari@	TITULO DE PROPIEDAD	fecha
	Lopez Chavez	MARILETA JONIVA				
codigo 1	LOPEZ CHAVEZ	MARILETA JONIVA	730232837-0			

DATOS DE LA CONSTRUCCION

Nº DEL BLOQUE		Nº DEL PISO		AREA DEL PISO	
111	112	113	114	115	116
117	118	119	120	121	122
123	124	125	126	127	128
129	130	131	132	133	134
135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146
147	148	149	150	151	152
153	154	155	156	157	158
159	160	161	162	163	164
165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176
177	178	179	180	181	182
183	184	185	186	187	188
189	190	191	192	193	194
195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206
207	208	209	210	211	212
213	214	215	216	217	218
219	220	221	222	223	224
225	226	227	228	229	230
231	232	233	234	235	236
237	238	239	240	241	242
243	244	245	246	247	248
249	250	251	252	253	254
255	256	257	258	259	260

MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)																															
ESTRUCTURA			PAREDES			ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO				PISO				ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA						TUM- BADOS											
caña	madera	ladrillo/piedra	hormigón-medi	no tiene	caña	madera o lata	enquinchado (bahareque)	ladrillo común	ladrillo industrial o bloque	tabique modilar	tierra	madera	ladrillo	piedra	hormigón	tierra	baldaque	parquet empalmado	alfombra	normal	marmóreo	caña	code (paja)	madera	zinc	ruberoide	gastado	hormigón	teja	si tiene	no tiene
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25</							

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)		levantamiento 02-08-85 FECHA	ROSA QUIJISE CASTRO NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FIRMA	13-01-11-85 FECHA	JOSE MATITO NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA	observaciones: Pasado con la Sra. JONITA.
			21 agosto 85 FECHA	Estelin Crespo Linares NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA	30-08-85 FECHA	Rosa Crespo Linares NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE, MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION								