

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 41036419 0000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N: 58

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio LA DOLOROSA

N: 1803

10 CALLE 2 E/D CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 A NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE X 00 METROS
BAJO LA RASANTE

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

21 DESAGUES
1 X NO EXISTE
2 SI EXISTE

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
1 X NO EXISTE
2 SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 X SI EXISTE

23 AREA SIN DECIMALES 120 131.58

16 ASTANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 X SI EXISTE

24 PERIMETRO 46

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 X SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA


25 LONGITUD DEL FRENTE 10

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

26 NUMERO DE ESQUINAS 0

AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



Se rectifica area de terreno Junio 19/2012 Luis V

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación 1 X 2

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

28 sin uso 1 X 30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 00

si alguno que la construcción 2

otro uso 3

otro uso 32 TOTAL DE BLOQUES 00

observaciones 13-03-97 2ayda

luciano const. Plante Alt Junio 19/2012 Luis V

Donacion Quimbaya

DATOS DEL PROPIETARIO

1	☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

1	☒	UN SOCIO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VAZOS PROPIETARIOS

PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	notaria	TITULO DE PROPIEDAD	fecha
	Guillermo del Jesus Pachay Alarcón					
	Pachay Raine Jose Eduardo		131346788-6	4		Julio 2/12
Código	GUILLERMO DEL JESUS PACHAY		30255910-7			

DATOS DE LA CONSTRUCCION

(SOLO BLOQUES TERMINADOS)

Nº DEL BLOQUE		Nº DEL PISO		AREA DEL PISO		MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE MATERIAL)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			Nº DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																						
Estructura		Paredes			Entrepiso inferior o contrapiso			Piso			Entrepiso superior, techo o cubierta			TUMBAOS		Ventanas								Agua			Electricidad			Equipo Especial			Estado de Conservacion General			Nº de Construccion o Reconstruccion																																																															
Ceja	Madera	Ladrillo o piedra	Hormigon-mezcl	No tiene	Caja	Madera	Ladrillo	Piedra	Hormigon	Tierra	Madera o acanastado	Vinil o granito fundido	Baldosa	Parquet o moqueta	Alfombra	Marmol natural	Caja	Cade (paja)	Madera	Zinc	Ruberoi	Cemento	Hormigon	Taja	No tiene	si tiene	No tiene	Caja	Cade (paja)	Madera	Caja	Cade (paja)	Madera	Aluminio	Madera fina	Aluminio de color	No tiene	Sobrepuestas	Empotradas	No tiene	Sobrepuestas	Empotradas	No tiene	Tiene de 1º orden	Tiene de 2º orden	No tiene	Buena	Regular	Mala	ruina	Nº de Construccion o Reconstruccion																																																
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																						
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200										
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300

	AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)	levantamiento 02-08-85	ROSA QUIRQUE CASTRO NOMBRE DEL EMPADRONADOR	13.III.85 FECHA	José Matute Baque NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	Firma	observaciones :
	AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION	21 Agosto/85 FECHA	Fallin Esparkito Reyes NOMBRE DEL SUPERVISOR	30-08-85 FECHA	Alvaro Vasquez NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	Firma	observaciones :