



IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
1 1 0 3 6 4 1 0

HOJA Nº

DATOS GENERALES

- 7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
- 8 ZONA HOMOGENEA
- 9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio MIRADOR

Calle 7 AVENIDA 17-18

Nº

10 AVENIDA 17
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE 11 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 1 LOTE INTERIOR
- 2 POR PASAJE PEATONAL
- 3 POR PASAJE VEHICULAR
- 4 POR CALLE
- 5 POR AVENIDA
- 6 POR EL MALECON
- 7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 1 TIERRA
- 2 LASTRE
- 3 PIEDRA DE RIO
- 4 ADOQUIN
- 5 ASFALTO O CEMENTO

- 14 ACERA
- 2 NO TIENE ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
- 2 NO EXISTE SI EXISTE

- 16 ALCANTARILLADO
- 2 NO EXISTE SI EXISTE

- 17 ENERGIA ELECTRICA
- 2 NO EXISTE SI EXISTE RED AEREA SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ALUMBRADO PUBLICO
- 2 NO EXISTE ILLUMINACENTE DE SODIO O MERCURIO

DESIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

- 19 SOBRE LA RASANTE
- 2 BAJO LA RASANTE

SERVICIOS DEL LOTE

- 20 AGUA POTABLE
- 2 NO EXISTE SI EXISTE
- 21 DESAGUES
- 2 NO EXISTE SI EXISTE
- 22 ELECTRICIDAD
- 2 NO EXISTE SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 AREA
- 2 SIN DECIMALES 00031

- 24 PERIMETRO
- 2 0094

- 25 LONGITUD DEL FRENTE
- 2 0004

- 26 NUMERO DE ESQUINAS
- 2 0

AVANZO DEL LOTE (sin centenas)

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 sin edificación con edificación
- 2 1 2

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

- 28 sin uso
- 2 1 2

- 29 otro uso
- 2 3

NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

01

NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

60


TOTAL DE BLOQUES

01

OBSERVACIONES

Se verificó si es el mismo dueño pero con 2 claves a 1 mismo Terreno

11-III-97
20yda



DATOS DEL PROPIETARIO

MODO DE PROPIEDAD		TENENCIA DE LA PROPIEDAD	
1	☒	1	☒
2	☐	2	☐
3	☐	3	☐
	☐	4	☐

[illegible]

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

MATERIALES		ENTRERO SUPERIOR										ENTRERO INFERIOR O CONTRAPISO										PISO										TUMBA										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
AREA DEL PISO		Nº DEL BLOQUE		Nº DEL PISO		CAJA		MADERA		LADRILLO O PIEDRA		HORMIGON METAL		CAJA		MADERA O LATA		ENCUADRO (BARRILLO)		LADRILLO COMUN		LADRILLO INDUSTRIAL		LADRILLO MODULAR (VIDRIO, MADERA)		BARRA		MADERA O ENCUADRO		VINILO O GRANITO		BALDOSA		PARQUET O MAYOLICA		MARMOL		CAJA (PAJE)		MADERA		DNC		RUBEROL		ASBESTO		HORMIGON		TEJA		SI TIENE		NO TIENE		CAJA		TABLERO O LATA		MADERA Y VIDRIO		BLOQUE ORNAMENTAL		CHIZAS O HIERRO		ALUMINIO		MADERA FINA		ALUMINO COLOR		NO TIENE		SOBREPUESTAS		EMPOLDAS		ELECTRICIDAD		EQUIPO ESPECIAL		BIENE DE 1º ORDEN		BIENE DE 2º ORDEN		BUENO		REGULAR		MUY MAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	