#2215

0220611

COSTA ALTA

MZ R-4 LTS#.

10,00

16,00

16,00

10,00

160 160

52 52

~~20~~ 26
10

LOTES 12-13 UNIFICA
DEL A
ADICIONAL

PLANOS
Sello 14-XI-2000 Gpo. Vial
Act (2)

(32) TOTAL

MODO DE PROPIEDAD

1 — UN SOLO PROPIETARIO
2 — HEREDAD PROINDIVISA
3 — VARIOS PROPIETARIOS

2 — ENAJENADO PARCIAL
3 — ENAJENADO TOTAL
4 — OTRO (ESPECIFIQUE)

APELLIDOS / NOMBRES

JANED CLEMENCIA CALDERON DE.
CEVALLOS HERO JOSE Y SRA.
MENDOZA MENDOZA YOLANDA OTILIA

130596483-3

Primera
4

16-VIII-2000
Julio 20/12

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA POR CADA RUBRO DE OBRA)

Sección	Opciones
Nº DEL BLOQUE	
Nº DEL PISO	
AREA DEL PISO	
ESTRUCTURA	1 caña; 2 madera; 3 ladrillo o piedra; 4 hormigón metal
PAREDES	1 no tiene; 2 caña; 3 madera o lata; 4 enquinchado (bahareque); 5 ladrillo común; 6 ladrillo industrial (bahareque); 7 bloque modular (piedra, madera)
ENTREPISO INTERIOR O CONTRAPISO	1 tierra; 2 madera; 3 ladrillo; 4 piedra; 5 hormigón
PISO	1 tierra; 2 madera o entablado; 3 vinyl o granito fundido; 4 baldosa; 5 parquet/mármol/plaqueta; 6 alfombra; 7 mármol/porcelanato
ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA	1 paja; 2 cade (paja); 3 madera; 4 zinc; 5 eternit/teja; 6 asbesto cemento; 7 hormigón; 8 teja
TUMBADOS	1 si tiene; 2 no tiene

INDICACIONES GENERALES

Sección	Opciones
VENTANAS	1 no tiene; 2 caña; 3 tablero o lata; 4 madera y vidrio; 5 bloque ornamental; 6 madera tipo chazas o hierro; 7 aluminio; 8 madera fina; 9 aluminio color
AGUA	1 no tiene; 2 sobrepuestas; 3 empotradas
ELECTRICIDAD	1 no tiene; 2 sobrepuestas; 3 empotradas
SERVICIO HIGIÉNICO	1 no tiene; 2 uno de primera; 3 uno de segunda
ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL	1 bueno; 2 regular; 3 malo; 4 ruina
AÑO DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN	

AVALÚO TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN (SIN CENTAVOS)

AVALÚO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS)
VALOR DEL LOTE MÁS VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN

FECHA — NOMBRE DEL ... — FECHA — FECHA — ... — FIRMA

Prolac x UHA

VIENE DE OTRA FICHA ○ NO ○ SI

TÍTULO DE PROPIEDAD

FUNDACIÓN		VENTANAS									AGUA			ELECTRICIDAD			EQUIPO ESPECIAL			ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL				AÑO DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	aluminio	[illegible]	[illegible]	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	[illegible] de 2ª [illegible]	[illegible] de 1ª [illegible]	bueno	regular	malo	ruinas	
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	[illegible]
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	[illegible]
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	[illegible]
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	[illegible]
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	[illegible]
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	[illegible]
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	[illegible]
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	[illegible]
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	[illegible]
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	[illegible]
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	[illegible]
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	[illegible]
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	[illegible]
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	[illegible]
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	[illegible]
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	[illegible]

OBSERVACIONES

04-08-97

FIRMA

000001886

FORMULARIO DE RECLAMO N° RL (secuencial)

Fecha: 20 Enero 2014

Recibido por: Calera Cira B.

Señor Arq. Daniel Zenn.

DIRECTOR DE AVALÚO, REGISTRO Y CATASTRO

GADM del Cantón Manta

DIRECCIÓN PRINCIPAL

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL:	RUC:
NOMBRES Y APELLIDOS: Mendoza Mendoza Yolanda	1310931298
DIRECCIÓN PRINCIPAL: Costa Azul Mz Q4 lote 13	TEL.CONVENCIONAL:
	TEL.CELULAR 0985667632
	E-MAIL:

CLAVE CATASTRAL N° 2 2306 11-000

Petición: Certificar frente útil del terreno. Area total 160m² No hay servicios básicos. Linderos 10 x 16 m Tus: 22-01-14 08:30

Indicar con "x" quien solicita: Contribuyente X Responsable ___ Tercero ___

Nombre: Mendoza Mendoza Yolanda

C.I. 1310931298-8

Yolanda Mendoza
Firma del solicitante

Para uso exclusivo de la dirección de Avalúo, Registro y Catastro

Informe del Inspector: SE VERIFICO TERRENO VACIO EN SITIO (MEDIANERO) TIENE UN SOLO FRENTE DE 10,00 m². Y DE SERVICIOS BASICOS solo hay LUZ ELECTRICA. Favor corregir en sistema el FRENTE útil.

Nombre Luis Vera

Luis
Firma del Inspector

Informe Técnico:

Nombre ___ Firma del Técnico ___

Departamento de rentas: sírvase realizar la reliquidación de la clave mencionada de acuerdo a lo siguiente:

Aprobación:

Director de Avalúos, Registro y Catastro

Para uso exclusivo del Departamento de Rentas

Observación: