

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 1101224000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 50-K10

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio del Guinealpa
colle 4 y calle 1
N° 5/H

10 CALLE 4 5/H CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTEROS 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRELASASANTE ☒ 00 METROS
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE 1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

14 ACERA
1 ☒ NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

21 DESAGÜES 1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

23 AREA SIN DECIMALES 465

16 ALCANTARILLADO
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

24 PERIMETRO 01102

17 ENERGIA ELECTRICA
1 ☒ NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA


25 LONGITUD DEL FRENTE 0026

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 ☒ NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

26 NUMERO DE ESQUINAS 0

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación 1 ☐ 2 ☒

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 01

USO DEL AREA SIN EDIFICACION
1 ☐ sin uso
2 ☒ si mismo que la construcción

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 00

28 otro uso 3 ☐

29 TOTAL DE BLOQUES 01

observaciones

19-04-93
28-05-94
H. E. Guzmán

DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

observaciones: Fr. de albarda, no sembrada.

[illegible]