

156721.257

CROQUIS

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL 11040313000

LOCAL ZONA SECTOR MANZANA LOTE PROPIEDAD

HOJA N: 74

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio CORBOYA

cd 118 20

AVENIDA 14-A

N: 1340

10 AVENIDA SIN NOMBRE SIN CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE +K
BAJO LA RASANTE -K
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
01 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

20 DESAGUES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

23 AREA
SIN DECIMALES
00265

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

24 PERIMETRO
0444

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

26 NUMERO DE ESQUINAS
1

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

11

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación
con edificación
1
2

28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
2

29 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
sin uso
1
2


30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
0

31 otro uso
nombre
codigo

32 TOTAL DE BLOQUES
2

observaciones

EXISTEN 3 BLOQUES
EL BLOQUE 03 ESTA
EN CONSTRUCCION
28-12-96
Kleber D.A.



1452

[illegible]

(SOLO BLOQUES TERMINADOS)

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)		AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE, MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION	
levantamiento 21-07-85	ENRIQUE CHOLE NOMBRE DEL EMPADRONADOR	31-07-85 FECHA	JOS LAMERANO NOMBRE DEL SUPERVISOR
5-VIII-85 FECHA	Jose Mateu NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	27-08-85 FECHA	AUCIA OSOONICH NOMBRE DEL REVISOR DE ORIGINA
observaciones: No dicen informacion No se conoce modo de acceso de propiedad Hay rebaño y fajas de propiedad de los vecinos	[Firma] FIRMA	[Firma] FIRMA	[Firma] FIRMA