

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL 11040409000

HOJA N° F2

DATOS GENERALES

- 7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO ☒ B
8 ZONA HOMOGENEA ☒ 5
9 ZONA SEGUN VALOR ☒ 5

DIRECCION: Barrio CORDOVA
Calle 19 AV 12

N° SIN

10 CALLE 19 AVENIDA 12
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

PRENTES 11 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE PRENTE

- 12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASPALTO O CEMENTO

- 14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O
3 PIEDRA DE RIO
DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE ☒ X
BAJO LA RASANTE ☐ 00 METROS
DENIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

- 20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE


- 21 DESAGUES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

- 22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 AREA
24 PERIMETRO
25 LONGITUD DEL FRENTE
26 NUMERO DE ESQUINAS
27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 sin edificación ☒ 1
28 con edificación ☐ 2

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

- 29 sin uso ☐ 1
30 el mismo que la construcción ☐ 2
31 otro uso ☒ 3

NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

TOTAL DE BLOQUES

otro uso
Código de uso
Código

Observaciones
DE MEDIDAS
DE RECTIFICACION
DE 21/96
BLOQUE EN CONSTRUCCION
CION

VIENE DE OTRA FICHA

DATOS DEL PROPIETARIO:

MODO DE PROPIEDAD	☒	UN SOLO PROPIETARIO
	☐	HERENCIA INDIVISA
	☐	VARIOS PROPIETARIOS

TENENCIA DE LA PROPIEDAD	☐	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
	☐	EN ARRIENDO TOTAL
	☒	OTRO (ESPECIFIQUE)

LOTE VACÍO

DATOS DEL PROPIETARIO										CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.		TITULO DE PROPIEDAD		notario fecha			
PERSONERIA	APELLIDO	NOMBRE															
	DIANA Y HNOS.	SUGAHARA ZAMBRA-										PRIMERA	MARZO				
	NO											MANTA	28/94				
CODIGO	1																

DATOS DE LA CONSTRUCCION

N° DEL BLOQUE		N° DEL PISO		AREA DEL PISO		MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL				AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION														
						ESTRUCTURA			PAREDES			ENTREPIISO INFERIOR O CONTRAPIISO			PISO			ENTREPIISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA				TUMBAOS		VENTANAS								AGUA			ELECTRICIDAD			EQUIPO ESPECIAL						

levantamiento		observaciones		PROPIETARIO VIVE EN	
AVANZO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)		FECHA	30-07-85	NOMBRE DEL EMPAQUADOR	SULIO AVELA ROCA
		FECHA	6-VIII-85	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	José Matute
		FECHA	30-02-85	NOMBRE DEL SUPERVISOR	José Inocencio
		FECHA	30-02-85	NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	José Inocencio