



MUNICIPIO DE MANTA
CATASTRO URBANO

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLE QUE NO
ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL

☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

14041318000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° F2-F8

DATOS
GENERALES

7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO

8 ☐ ZONA HOMOGENEA

9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio CORDOVA

CALLE: AVENIDA 8 C-17

N° 1411

10 N U E N I D A 2 5 1 2
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 ☒ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☒ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA
1 ☒ NO TIENE
2 ☐ ENGHEMENTADO O
3 ☐ PIEDRA DE RIO
DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRESALIENTE
☒ DESNIVEL CON RELACION
A LA RASANTE DE LA
VIA DE ACCESO
BAJO LA RASANTE ☐ METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

21 DESAGUES
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
SIN DECIMALES
00157


24 PERIMETRO
0052

25 LONGITUD DEL FRENTE
0010

26 NUMERO DE ESQUINAS
☐

27 AVALUO DEL LOTE
(sin centavos)
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación
con edificación
1 ☒
2 ☐

28 NUMERO DE BLOQUES
TERMINADOS
00

29 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
sin uso
1 ☒

30 el mismo que la construcción
2 ☐

31 NUMERO DE BLOQUES
EN CONSTRUCCION
00

32 otro uso
3 ☐

33 otro uso
5110

34 TOTAL DE BLOQUES
00

Observaciones


Revisado:
07-02-94
dizb beth D
Compuarado 02/19/05

DATOS DEL PROPIETARIO

DA 1008

1		OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2		EN ARRIENDO PARCIAL
3		EN ARRIENDO TOTAL
4	X	OTRO (ESPECIFIQUE)

Sim 050



2	A	M	I	R	I	Z	C	E	R	V	A	N	T	E	S	6	2	0	0	1	1	2	8	8
codigo																								

(SOLO BLOQUES TERMINADOS)

VENTANAS	AGUA	ELECTRICIDAD	EQUIPO ESPECIAL			GENERAL
			F	E	C	

[illegible][illegible]